


**Rapport nummer:** 0000000805951-NL170  
**Inspectie plaats:** ALMERE  
**Bezichtigingdatum:** 28.05.2021  
**Vlag :** VV-899-K

#### gegevens van het voertuig

#### Renault Trafic GB;Bestelauto;Diesel;Manual;Off White

|                                |                                 |                              |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| VIN:                           | <b>VF12FL31254760053</b>        | Kilometerstand afgelezen:    | <b>50316 km</b>                 |
| Eerste registratie / Bouwjaar: | <b>25.04.2016 / 0</b>           | Bezichtigingdatum / -plaats: | <b>28.05.2021 ALMERE</b>        |
| Voertuig type:                 | <b>Bestelbus</b>                | Voertuig type:               | <b>busje</b>                    |
| HSN/TSN:                       | <b>null//null</b>               | Auto rookvrij:               | <b>nee</b>                      |
| Conditie exterieur:            | <b>3 - Toestand bevredigend</b> | Conditie interieur:          | <b>3 - Toestand bevredigend</b> |

#### Raming van de schade



- 1.) Zijwand - achter - Links | Deuk/Deuken
- 2.) Achterbumper | Deuk/Deuken
- 3.) Achterbumper | Krassen
- 4.) Achterklep | Deuk/Deuken
- 5.) LV stoel | Beschadigd
- 6.) RV boven grill | Beschadigd
- 7.) Diverse | Gebruikssporen

#### commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: onderzocht Limited; Koppeling: in orde; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 3 - Toestand bevredigend;

powered by

fotografisch verslag



Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter



Interieur



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Andere



Andere



Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document




1. Zijwand - achter - Links

**Deuk/Deuken**



1. Zijwand - achter - Links

**Deuk/Deuken**



1. Zijwand - achter - Links

**Deuk/Deuken**



1. Zijwand - achter - Links

**Deuk/Deuken**



2. Achterbumper

**Deuk/Deuken**



2. Achterbumper

**Deuk/Deuken**



2. Achterbumper

**Deuk/Deuken**



2. Achterbumper

**Deuk/Deuken**



3. Achterbumper

**Krassen**



3. Achterbumper

**Krassen**



3. Achterbumper

**Krassen**



4. Achterklep

**Deuk/Deuken**



4. Achterklep

**Deuk/Deuken**



4. Achterklep

**Deuk/Deuken**



4. Achterklep

**Deuk/Deuken**



5. LV stoel

**Beschadigd**



5. LV stoel

**Beschadigd**



6. RV boven grill

**Beschadigd**



6. RV boven grill

**Beschadigd**



6. RV boven grill

**Beschadigd**



6. RV boven grill

**Beschadigd**



7. Diverse

**Gebruikssporen**



7. Diverse

**Gebruikssporen**



7. Diverse

**Gebruikssporen**



7. Diverse

**Gebruikssporen**



7. Diverse

**Gebruikssporen**

# Algemene conditie: "Score 2,1"

Renault Trafic GB;Bestelauto;Diesel;Manual;Off White

Eerste registratie:

25.04.2016

Kilometerstand afgelezen:

50316

## Conditie - gemiddeld cijfer



## Toestand - Techniek

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Koppeling          | in orde |
| Instrumentenpaneel | in orde |
| Motor              | in orde |
| Veersysteem        | in orde |
| Transmissie        | in orde |

## Grading - Techniek

|                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |      |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|------|
| Remssysteem       |   | ✓ |   |   |   |   | Goed |
| Vloeistof lekkage |   | ✓ |   |   |   |   | Goed |

## Grading - Buitenzijde

|                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |           |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Carrosserie exterieur |   |   | ✓ |   |   |   | Voldoende |

## Grading - binnen

|                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |           |
|----------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Tapijt         |   |   | ✓ |   |   |   | Voldoende |
| Bekleding      |   |   | ✓ |   |   |   | Voldoende |
| Stoelbekleding |   |   | ✓ |   |   |   | Voldoende |

#### \* Legenda beoordeling

| Score   | beschrijving     | definitie                                                                                                                |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Score 1 | Zonder gebreken  | Geen gebreken, vuil, beschadigingen of tekenen van gebruik in termen van uiterlijk en textuur.                           |
| Score 2 | Goed             | Zonder gebreken, maar met lichte tekenen van slijtage / vuil                                                             |
| Score 3 | Gebruikt         | Met aanzienlijke gebruikssporen die een voorbereiding / reiniging noodzakelijk maken.                                    |
| Score 4 | Goed gebruikt    | Bovengemiddelde tekenen van slijtage die intensieve behandeling / reiniging noodzakelijk maken                           |
| Score 5 | Reparatie nodig  | Gebruikte staat met schade zoals brandgaten of vuil dat een intensieve, professionele voorbereiding en reparatie vereist |
| Score 6 | Vervanging nodig | Schade of vuil dat een vervanging noodzakelijk maakt.                                                                    |

#### Algemene controle

##### Proefrit:

##### Beperkt Uitgevoerd

Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.

#### Overzicht uitgevoerd technologie audit

|                            |                      |                     |           |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| <b>Vloeistof lekkage :</b> | ✓ in orde            |                     |           |
| <b>Remsysteem:</b>         | ✓ onderzocht Limited | <b>Koppeling:</b>   | ✓ in orde |
| <b>Motor:</b>              | ✓ in orde            | <b>Veersysteem:</b> | ✓ in orde |
| <b>Stuurinrichting:</b>    | ✓ in orde            | <b>Transmissie:</b> | ✓ in orde |
| <b>Instrumentenpaneel:</b> | ✓ in orde            |                     |           |

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.