



## BMW 218d: GH130K

Chassisnummer:	<b>WBA2C11030V476862</b>	Versie: <b>218d (F45) 110kW Active Tourer High Executive automaat</b>	
1ste tenaamstelling:	<b>2/06/2015</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>166027</b>	Kilowatt:	<b>110</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Grijs</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>107</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Ja</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Radio CD		Stoelbekleding leder
Navigatiesysteem		Schuifdak elektrisch
Climate control		Dak panoramisch
Elect. ramen V		Middenarmsteun
Elect. ramen A		Hoedenplank/rolhoes
Radio multimedia		Xenon / LED verlichting
		Parkeersensoren A
		Trekhaak

## Slijtagniveau

205/55/17/91 W				
Zomerbanden:	V L	<b>Bridgestone: 4,3 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 3,9 mm</b>
	A L	<b>Bridgestone: 5,9 mm</b>	A R	<b>Bridgestone: 5,6 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>4,3</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>3,9</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>5,9</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>5,6</b>
Bandenmaat V L				<b>205/55 R 17 91 W</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>255</b>
Bandenmerk A				<b>255</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Grille, Kras(sen), Vervangen



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Carrosserie, Lakdiktemeting, Aanvaardbaar



Bumper V, Barst, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

