



## Volkswagen Golf: HR315R

Chassisnummer:	<b>WVWZZZAUZGW810381</b>	Versie:	<b>Golf VII 1.4 TSI 150kW PHEV GTE DSG</b>
1ste tenaamstelling:	<b>30/12/2015</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>148409</b>	Kilowatt:	<b>110</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Grijs</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Hybride Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>593</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Ja</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Middenarmsteun
Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		Xenon / LED verlichting
Climate control		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

225/45/17/91 H				
Winterbanden:	V L	Continental: 2 mm	V R	Continental: 2,7 mm
	A L	Continental: 4,2 mm	A R	Continental: 6,2 mm
Bandenprofiel diepte V L				2,0
Bandenprofiel diepte V R				2,7
Bandenprofiel diepte A L				4,2
Bandenprofiel diepte A R				6,2
Bandenmaat V L				225/45 R 17 91 H
Type band V				Winter
Bandenmerk V				256
Bandenmerk A				256

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>1</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>1</b>

## Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)





Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Scherf V L, Chemische schade, Polijsten



Kofferklep, Chemische schade, Polijsten



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Voorruit, Steenslag, Glasherstel

