



## Renault Clio: RL856L

Chassisnummer:	<b>VF15R240A59654671</b>	Versie:	<b>Clio 0.9 Energy TCe Eco2 66kW S&amp;S Zen</b>
1ste tenaamstelling:	<b>23/01/2018</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>88475</b>	Kilowatt:	<b>66</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 5 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>497</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Staal</b>		
Onderhoud nodig	<b>Ja</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		
GPS opslag		
Airco handmatig		
Elect. ramen V		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

195/55/16/87 H				
Winterbanden:	V L	Goodyear: 3,8 mm	V R	Goodyear: 4,5 mm
	A L	Goodyear: 5,8 mm	A R	Goodyear: 4,8 mm
Bandenprofiel diepte V L				3,8
Bandenprofiel diepte V R				4,5
Bandenprofiel diepte A L				5,8
Bandenprofiel diepte A R				4,8
Bandenmaat V L				195/55 R 16 87 H
Type band V				Winter
Bandenmerk V				259
Bandenmerk A				259

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

Wieldop V L, Ontbreekt, Vervangen



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Dak, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dakstijl R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)




Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Stoelbekleding zitting VL, Verbrand, Smartrepair



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Interieur, Chemische schade, Reinigen (hondenharen/chemisch)





Bumper V, Barst, Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

