

## Klantenrapport


Rapport nummer: 0000000838041-NL253  
 Inspectie plaats: ALMERE  
 Bezichtigingdatum: 07.09.2021  
 Vlag : NP-670-B

### gegevens van het voertuig

#### Opel Corsa;Hatchback;Petrol;Manual;Blue

VIN:	<b>W0L0XEP68H4141370</b>	Kilometerstand afgelezen:	<b>80211 km</b>
Eerste registratie / Bouwjaar:	<b>17.03.2017 / 0</b>	Bezichtigingdatum / -plaats:	<b>07.09.2021 ALMERE</b>
Voertuig type:	<b>Personenauto</b>	Voertuig type:	<b>Hatchback</b>
HSN/TSN:	<b>null//null</b>	Auto rookvrij:	<b>ja</b>
Conditie exterieur:	<b>3 - Toestand bevredigend</b>	Conditie interieur:	<b>2 - Toestand goed</b>

### Raming van de schade



- 1.) Motorkap | Deuk/Deuken
- 2.) Diverse | Gebruikssporen

#### commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: in orde; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 2 - Toestand goed;


powered by

Schade foto's



1. Motorkap

Deuk/Deuken



1. Motorkap

Deuk/Deuken

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

**Gebruikssporen**



1. Diverse

**Gebruikssporen**

Overzicht foto's



Links voor



Rechts voor



Links achter



Interieur

Rechts achter



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Andere



Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

#### Algemene controle

<b>Proefrit:</b>	<b>Beperkt Uitgevoerd</b> Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

#### Overzicht uitgevoerd technologie audit

<b>Vloeistof lekkage :</b>	✓ in orde		
<b>Remssysteem:</b>	✓ in orde	<b>Koppeling:</b>	✓ in orde
<b>Motor:</b>	✓ in orde	<b>Veersysteem:</b>	✓ in orde
<b>Stuurinrichting:</b>	✓ in orde	<b>Transmissie:</b>	✓ in orde
<b>Instrumentenpaneel:</b>	✓ in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.