

Klantenrapport


Rapport nummer: 0000000844716-NL253
 Inspectie plaats: ALMERE
 Bezichtigingdatum: 07.09.2021
 Vlag : 8-VTV-47

gegevens van het voertuig

Renault Trafic GB;Bestelauto;Diesel;Automatic;Off White

VIN:	VF1FLB1DTCY433546	Kilometerstand afgelezen:	74420 km
Eerste registratie / Bouwjaar:	21.03.2012 / 0	Bezichtigingdatum / -plaats:	07.09.2021 ALMERE
Voertuig type:	Bestelbus	Voertuig type:	busje
HSN/TSN:	null//null	Auto rookvrij:	ja
Conditie exterieur:	3 - Toestand bevredigend	Conditie interieur:	3 - Toestand bevredigend

Raming van de schade



- 1.) Voorbumper | Schaafplek
- 2.) Zijwand - achter - rechts | Gebruikssporen
- 3.) LA portier | Gedeukt
- 4.) R lijsten | Ontbreekt
- 5.) L lijsten | Ontbreekt
- 6.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: onderzocht Limited; Koppeling: Niet beschikbaar;
 Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Opmmerking: a; Conditie interieur: 3 -
 Toestand bevredigend;
 Opmmerking: achterdeur wilt niet openen

powered by

Schade foto's



1. Voorbumper

Schaafplek



1. Voorbumper

Schaafplek



1. Voorbumper

Schaafplek



1. Voorbumper

Schaafplek



1. Voorbumper

Schaafplek



2. LA portier

Gedeukt



2. LA portier

Gedeukt



2. LA portier

Gedeukt



3. R lijsten

Ontbreekt



3. R lijsten

Ontbreekt



3. R lijsten

Ontbreekt



4. L lijsten

Ontbreekt



4. L lijsten

Ontbreekt



4. L lijsten

Ontbreekt



4. L lijsten

Ontbreekt

Gebruikssporen



1. Zijwand - achter - rechts



1. Zijwand - achter - rechts

Gebruikssporen



1. Zijwand - achter - rechts

Gebruikssporen



1. Zijwand - achter - rechts

Gebruikssporen




2. diverse

Gebruikssporen



2. diverse

Gebruikssporen



2. diverse

Gebruikssporen

Overzicht foto's



Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter



Interieur



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Andere



Andere



Andere



Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

Algemene controle

Proefrit:	Beperkt Uitgevoerd Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht uitgevoerd technologie audit

Vloeistof lekkage :	✓ in orde		
Remssysteem:	✓ onderzocht Limited	Koppeling:	✗ Niet beschikbaar
Motor:	✓ in orde	Veersysteem:	✓ in orde
Stuurinrichting:	✓ in orde	Transmissie:	✓ in orde
Instrumentenpaneel:	✓ in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.