

Klantenrapport


Rapport nummer: 0000000847634-NL253
 Inspectie plaats: ALMERE
 Bezichtigingdatum: 06.09.2021
 Vlag : GT-700-X

gegevens van het voertuig

Renault Clio Estate;Hatchback;Diesel;Manual;White

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| VIN: | VF17RJL0H53161031 | Kilometerstand afgelezen: | 108520 km |
| Eerste registratie / Bouwjaar: | 28.08.2015 / 0 | Bezichtigingdatum / -plaats: | 06.09.2021 ALMERE |
| Voertuig type: | Personenauto | Voertuig type: | Stationwagen |
| HSN/TSN: | null//null | Auto rookvrij: | ja |
| Conditie exterieur: | 3 - Toestand bevredigend | Conditie interieur: | 3 - Toestand bevredigend |

Raming van de schade



- 1.) Zijwand - achter - rechts | Deuk/Deuken
- 2.) Hoedenplank | Beschadigd
- 3.) la portier raamlijst | Gebruikssporen
- 4.) Diverse | Gebruikssporen

commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remsysteem: onderzocht Limited; Koppeling: in orde; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 3 - Toestand bevredigend;

powered by

Schade foto's



1. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



1. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



1. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



2. Hoedenplank

Beschadigd



2. Hoedenplank

Beschadigd

Gebruikssporen



1. la portier raamlijst

Gebruikssporen



1. la portier raamlijst

Gebruikssporen



1. la portier raamlijst

Gebruikssporen




2. Diverse

Gebruikssporen



2. Diverse

Gebruikssporen



2. Diverse

Gebruikssporen



2. Diverse

Gebruikssporen



2. Diverse

Gebruikssporen

Overzicht foto's



Links voor



Rechts voor



Links achter



Interieur

Rechts achter



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

Algemene controle

| | |
|------------------|--|
| Proefrit: | Beperkt Uitgevoerd Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd. |
|------------------|--|

Overzicht uitgevoerd technologie audit

| | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Vloeistof lekkage : | ✓ in orde | | |
| Remssysteem: | ✓ onderzocht Limited | Koppeling: | ✓ in orde |
| Motor: | ✓ in orde | Veersysteem: | ✓ in orde |
| Stuurinrichting: | ✓ in orde | Transmissie: | ✓ in orde |
| Instrumentenpaneel: | ✓ in orde | | |

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.