

Klantenrapport


Rapport nummer: 0000000847905-NL253
 Inspectie plaats: ALMERE
 Bezichtigingdatum: 03.09.2021
 Vlag : VZ-561-G

gegevens van het voertuig

Opel Vivaro GB;Bestelauto;Diesel;Manual;Off White

VIN:	W0L4F7319GV657566	Kilometerstand afgelezen:	77684 km
Eerste registratie / Bouwjaar:	30.08.2016 / 0	Bezichtigingdatum / -plaats:	03.09.2021 ALMERE
Voertuig type:	Bestelbus	Voertuig type:	busje
HSN/TSN:	null//null	Auto rookvrij:	ja
Conditie exterieur:	2 - Toestand goed	Conditie interieur:	2 - Toestand goed

Raming van de schade



- 1.) Voorbumper | Krassen
- 2.) Voorruit | Gebruikssporen
- 3.) Portier achter - rechts | Deuk/Deuken
- 4.) Achterklep | Gebruikssporen
- 5.) Dak | Deuk/Deuken
- 6.) Diverse | Gebruikssporen

commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: in orde; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 2 - Toestand goed;

powered by

Schade foto's



1. Voorbumper

Krassen



1. Voorbumper

Krassen




2. Portier achter - rechts

Deuk/Deuken



2. Portier achter - rechts

Deuk/Deuken




2. Portier achter - rechts

Deuk/Deuken



2. Portier achter - rechts

Deuk/Deuken



3. Dak

Deuk/Deuken



3. Dak

Deuk/Deuken



3. Dak

Deuk/Deuken



3. Dak

Deuk/Deuken



3. Dak

Deuk/Deuken



1. Voorruit

Gebruikssporen



1. Voorruit

Gebruikssporen



2. Achterklep

Gebruikssporen



2. Achterklep

Gebruikssporen



2. Achterklep

Gebruikssporen



2. Achterklep

Gebruikssporen



2. Achterklep

Gebruikssporen



2. Achterklep

Gebruikssporen



2. Achterklep

Gebruikssporen



2. Achterklep

Gebruikssporen



3. Diverse

Gebruikssporen



3. Diverse

Gebruikssporen



3. Diverse

Gebruikssporen



3. Diverse

Gebruikssporen




3. Diverse

Gebruikssporen



3. Diverse

Gebruikssporen



3. Diverse

Gebruikssporen



3. Diverse

Gebruikssporen

Overzicht foto's



Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter



Interieur



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

Algemene controle

Proefrit:

Beperkt Uitgevoerd

Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht uitgevoerd technologie audit

Vloeistof lekkage :	✓ in orde		
Remssysteem:	✓ in orde	Koppeling:	✓ in orde
Motor:	✓ in orde	Veersysteem:	✓ in orde
Stuurinrichting:	✓ in orde	Transmissie:	✓ in orde
Instrumentenpaneel:	✓ in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.