

Klantenrapport


Rapport nummer: 0000000856724-NL253
 Inspectie plaats: ALMERE
 Bezichtigingdatum: 06.10.2021
 Vlag : HT-747-F

gegevens van het voertuig

Peugeot 308 SW; Hatchback; Diesel; Manual; Silver

VIN:	VF3LCBH2HFS318114	Kilometerstand afgelezen:	128561 km
Eerste registratie / Bouwjaar:	28.12.2015 / 0	Bezichtigingdatum / -plaats:	06.10.2021 ALMERE
Voertuig type:	Personenauto	Voertuig type:	Stationwagen
HSN/TSN:	null//null	Auto rookvrij:	ja
Conditie exterieur:	5 - verwaarloosd	Conditie interieur:	5 - verwaarloosd

Raming van de schade



- 1.) Zijwand - achter - rechts | Deuk/Deuken
- 2.) Achterbumper | Gebruikssporen
- 3.) Voorbumper | Schaafplek
- 4.) Hemelbekleding | Breuk / barst / scheur
- 5.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: in orde; Motor: in orde;
 Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 5 - verwaarloosd;

powered by

Schade foto's



1. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



1. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



1. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



1. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



1. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



1. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



2. Voorbumper

Schaafplek



2. Voorbumper

Schaafplek



2. Voorbumper

Schaafplek



3. Hemelbekleding

Breuk / barst / scheur



3. Hemelbekleding

Breuk / barst / scheur



3. Hemelbekleding

Breuk / barst / scheur



3. Hemelbekleding

Breuk / barst / scheur



3. Hemelbekleding

Breuk / barst / scheur



3. Hemelbekleding

Breuk / barst / scheur



3. Hemelbekleding

Breuk / barst / scheur



3. Hemelbekleding

Breuk / barst / scheur



1. Achterbumper

Gebruikssporen



1. Achterbumper

Gebruikssporen



1. Achterbumper

Gebruikssporen



1. Achterbumper

Gebruikssporen



1. Achterbumper

Gebruikssporen



2. diverse

Gebruikssporen



2. diverse

Gebruikssporen



2. diverse

Gebruikssporen



2. diverse

Gebruikssporen



2. diverse

Gebruikssporen



2. diverse

Gebruikssporen



2. diverse

Gebruikssporen



2. diverse

Gebruikssporen



2. diverse

Gebruikssporen

Overzicht foto's



Links voor



Rechts voor



Links achter



Interieur

Rechts achter



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Andere



Andere



Andere



Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

Algemene controle

Proefrit:	Beperkt Uitgevoerd Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht uitgevoerd technologie audit

Vloeistof lekkage :	✓ in orde		
Remssysteem:	✓ in orde	Koppeling:	✓ in orde
Motor:	✓ in orde	Veersysteem:	✓ in orde
Stuurinrichting:	✓ in orde	Transmissie:	✓ in orde
Instrumentenpaneel:	✓ in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.