

## Klantenrapport


Rapport nummer: 0000000857919-NL253  
 Inspectie plaats: ALMERE  
 Bezichtigingdatum: 06.10.2021  
 Vlag : KK-499-G

### gegevens van het voertuig

#### BMW 3 Serie Sedan;Sedan;Petrol;Automatic;Grey

VIN:	<b>WBA8E11040K476990</b>	Kilometerstand afgelezen:	<b>194928 km</b>
Eerste registratie / Bouwjaar:	<b>07.10.2016 / 0</b>	Bezichtigingdatum / -plaats:	<b>06.10.2021 ALMERE</b>
Voertuig type:	<b>Personenauto</b>	Voertuig type:	<b>Sedan</b>
HSN/TSN:	<b>null//null</b>	Auto rookvrij:	<b>ja</b>
Conditie exterieur:	<b>3 - Toestand bevredigend</b>	Conditie interieur:	<b>2 - Toestand goed</b>

### Raming van de schade



- 1.) Achterbumper | Deuk/Deuken
- 2.) Spatbord voor- links | Deuk/Deuken
- 3.) Diverse | Gebruikssporen

#### commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: in orde; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 2 - Toestand goed;

powered by

Schade foto's



1. Achterbumper

Deuk/Deuken



1. Achterbumper

Deuk/Deuken



2. Spatbord voor- links

Deuk/Deuken



2. Spatbord voor- links

Deuk/Deuken



2. Spatbord voor- links

Deuk/Deuken



2. Spatbord voor- links

Deuk/Deuken





2. Spatbord voor- links

**Deuk/Deuken**

**Gebruikssporen**



1. Diverse

**Gebruikssporen**



1. Diverse

**Gebruikssporen**



1. Diverse



1. Diverse

**Gebruikssporen**



1. Diverse

**Gebruikssporen**



1. Diverse

**Gebruikssporen**



1. Diverse

**Gebruikssporen**




1. Diverse

**Gebruikssporen**



1. Diverse

**Gebruikssporen**



1. Diverse

**Gebruikssporen**

**Gebruikssporen**





1. Diverse

**Gebruikssporen**



1. Diverse

**Gebruikssporen**

Overzicht foto's



Links voor



Rechts voor





Links achter



Interieur

Rechts achter



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Andere





Andere



Andere



Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

**Algemene controle****Proefrit:****Beperkt Uitgevoerd**

Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.

**Overzicht uitgevoerd technologie audit**

<b>Vloeistof lekkage :</b>	✓ in orde		
<b>Remssysteem:</b>	✓ in orde	<b>Koppeling:</b>	✓ in orde
<b>Motor:</b>	✓ in orde	<b>Veersysteem:</b>	✓ in orde
<b>Stuurinrichting:</b>	✓ in orde	<b>Transmissie:</b>	✓ in orde
<b>Instrumentenpaneel:</b>	✓ in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.