

Klantenrapport


Rapport nummer: 0000000858222-NL253
 Inspectie plaats: ALMERE
 Bezichtigingdatum: 06.10.2021
 Vlag : KL-050-H

gegevens van het voertuig

Seat Ibiza;Hatchback;Petrol;Manual;White

VIN:	VSSZZZ6JZHR041770	Kilometerstand afgelezen:	110241 km
Eerste registratie / Bouwjaar:	19.11.2016 / 0	Bezichtigingdatum / -plaats:	06.10.2021 ALMERE
Voertuig type:	Personenauto	Voertuig type:	Hatchback
HSN/TSN:	null//null	Auto rookvrij:	nee
Conditie exterieur:	4 - Toestand matig	Conditie interieur:	4 - Toestand matig

Raming van de schade



- 1.) Achterbumper | Deuk/Deuken
- 2.) Vloerbedekking | Brandgat
- 3.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: in orde; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 4 - Toestand matig;

powered by

Schade foto's



1. Achterbumper

Deuk/Deuken



1. Achterbumper

Deuk/Deuken



1. Achterbumper

Deuk/Deuken



2. Vloerbedekking

Brandgat



2. Vloerbedekking

Brandgat



2. Vloerbedekking

Brandgat



2. Vloerbedekking

Brandgat

Gebruikssporen



1. diverse

Gebruikssporen



1. diverse

Gebruikssporen



1. diverse

Gebruikssporen

Overzicht foto's



Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter



Interieur



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

Algemene controle

Proefrit:	Beperkt Uitgevoerd Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht uitgevoerd technologie audit

Vloeistof lekkage :	✓ in orde		
Remssysteem:	✓ in orde	Koppeling:	✓ in orde
Motor:	✓ in orde	Veersysteem:	✓ in orde
Stuurinrichting:	✓ in orde	Transmissie:	✓ in orde
Instrumentenpaneel:	✓ in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.