

Klantenrapport


Rapport nummer: 0000000859431-NL253
 Inspectie plaats: ALMERE
 Bezichtigingdatum: 08.10.2021
 Vlag : HX-063-R

gegevens van het voertuig

Volkswagen Golf Variant;Hatchback;Petrol;Manual;Black

VIN:	WVWZZZAUZGP566380	Kilometerstand afgelezen:	100649 km
Eerste registratie / Bouwjaar:	29.01.2016 / 0	Bezichtigingdatum / -plaats:	08.10.2021 ALMERE
Voertuig type:	Personenauto	Voertuig type:	Stationwagen
HSN/TSN:	null//null	Auto rookvrij:	ja
Conditie exterieur:	5 - verwaarloosd	Conditie interieur:	3 - Toestand bevredigend

Raming van de schade



- 1.) Voorbumper | Deuk/Deuken
- 2.) Voorbumper | Krassen
- 3.) Motorkap | Krassen
- 4.) Spatbord voor- rechts | Deuk/Deuken
- 5.) Portier voor - rechts | Krassen
- 6.) Achterbumper | Deuk/Deuken
- 7.) Achterbumper | Deuk/Deuken
- 8.) Portier achter - links | Deuk/Deuken
- 9.) Spiegelbehuizing - rechts | Beschadigd
- 10.) Hemelbekleding | Breuk / barst / scheur
- 11.) Ingevreten vogelpoep dak | Krassen
- 12.) Diversen | Gebruikssporen

commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 3 - Toestar


powered by



Hüsges Group®
The Experts

CAR CONTROL CENTRE

Schade foto's



1. Voorbumper

Deuk/Deuken



1. Voorbumper

Deuk/Deuken



1. Voorbumper

Deuk/Deuken



2. Voorbumper

Krassen



2. Voorbumper

Krassen



3. Motorkap

Krassen



3. Motorkap

Krassen



3. Motorkap

Krassen



4. Spatbord voor- rechts

Deuk/Deuken



4. Spatbord voor- rechts

Deuk/Deuken



4. Spatbord voor- rechts

Deuk/Deuken



5. Portier voor - rechts

Krassen



5. Portier voor - rechts

Krassen



5. Portier voor - rechts

Krassen



5. Portier voor - rechts

Krassen



6. Achterbumper

Deuk/Deuken



6. Achterbumper

Deuk/Deuken



6. Achterbumper

Deuk/Deuken



7. Achterbumper

Deuk/Deuken



7. Achterbumper

Deuk/Deuken



7. Achterbumper

Deuk/Deuken



7. Achterbumper

Deuk/Deuken



8. Portier achter - links

Deuk/Deuken



8. Portier achter - links

Deuk/Deuken



9. Spiegelbehuizing - rechts

Beschadigd



9. Spiegelbehuizing - rechts

Beschadigd



9. Spiegelbehuizing - rechts

Beschadigd



9. Spiegelbehuizing - rechts

Beschadigd



10. Hemelbekleding

Breuk / barst / scheur



10. Hemelbekleding

Breuk / barst / scheur



10. Hemelbekleding

Breuk / barst / scheur



11. Ingevreten vogelpoep dak

Krassen



11. Ingevreten vogelpoep dak


Krassen



11. Ingevreten vogelpoep dak

Krassen

Gebruikssporen



1. Diversen



1. Diversen

Gebruikssporen



1. Diversen

Gebruikssporen



1. Diversen

Gebruikssporen



1. Diversen

Gebruikssporen



1. Diversen

Gebruikssporen



1. Diversen

Gebruikssporen



1. Diversen

Gebruikssporen

Gebruikssporen



1. Diversen

Gebruikssporen



1. Diversen

Gebruikssporen



1. Diversen

Gebruikssporen

Overzicht foto's



Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter



Interieur



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Andere




Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

Algemene controle

Proefrit:	Beperkt Uitgevoerd Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht uitgevoerd technologie audit

Vloeistof lekkage :	✓ in orde		
Remssysteem:	✓ in orde	Koppeling:	✓ in orde
Motor:	✓ in orde	Veersysteem:	✓ in orde
Stuurinrichting:	✓ in orde	Transmissie:	✓ in orde
Instrumentenpaneel:	✓ in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.