

Klantenrapport


Rapport nummer: 0000000857077-NL253
Inspectie plaats: ALMERE
Bezichtigingdatum: 06.10.2021
Vlag : KT-651-N

gegevens van het voertuig

Lexus CT 200h;Hatchback;Petrol;Automatic;Black

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| VIN: | jthkd5bhx02277125 | Kilometerstand afgelezen: | 111463 km |
| Eerste registratie / Bouwjaar: | 16.12.2016 / 0 | Bezichtigingdatum / -plaats: | 06.10.2021 ALMERE |
| Voertuig type: | Personenauto | Voertuig type: | Sedan |
| HSN/TSN: | null//null | Auto rookvrij: | ja |
| Conditie exterieur: | 2 - Toestand goed | Conditie interieur: | 2 - Toestand goed |

Raming van de schade



- 1.) Achterbumper | Krassen
- 2.) Achterbumper | Krassen
- 3.) Bekleding achterklep | Breuk / barst / scheur
- 4.) Diverse | Gebruikssporen

commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: in orde; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 2 - Toestand goed;

powered by

Schade foto's



1. Achterbumper

Krassen



1. Achterbumper

Krassen



1. Achterbumper

Krassen



1. Achterbumper

Krassen



1. Achterbumper

Krassen



2. Achterbumper

Krassen



2. Achterbumper

Krassen



2. Achterbumper

Krassen



3. Bekleding achterklep

Breuk / barst / scheur



3. Bekleding achterklep

Breuk / barst / scheur



3. Bekleding achterklep


Breuk / barst / scheur

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen

Overzicht foto's



Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter



Interieur



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Andere



Andere



Andere




Andere




Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

Algemene controle

Proefrit:

Beperkt Uitgevoerd

Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht uitgevoerd technologie audit

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Vloeistof lekkage : | ✓ in orde | | |
| Remssysteem: | ✓ in orde | Koppeling: | ✓ in orde |
| Motor: | ✓ in orde | Veersysteem: | ✓ in orde |
| Stuurinrichting: | ✓ in orde | Transmissie: | ✓ in orde |
| Instrumentenpaneel: | ✓ in orde | | |

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.