

Klantenrapport


Rapport nummer: 0000000848105-NL253
 Inspectie plaats: ALMERE
 Bezichtigingdatum: 07.10.2021
 Vlag : PX-843-B

gegevens van het voertuig

BMW 5 Serie Sedan;Sedan;Diesel;Automatic;Blue

VIN:	WBAJC31060B052018	Kilometerstand afgelezen:	60719 km
Eerste registratie / Bouwjaar:	06.10.2017 / 0	Bezichtigingdatum / -plaats:	07.10.2021 ALMERE
Voertuig type:	Personenauto	Voertuig type:	Sedan
HSN/TSN:	null//null	Auto rookvrij:	nee
Conditie exterieur:	3 - Toestand bevredigend	Conditie interieur:	3 - Toestand bevredigend

Raming van de schade



- 1.) Voorbumper | Krassen
- 2.) Motorkap | Barst
- 3.) Dorpel - rechts | Deuk/Deuken
- 4.) Zijwand - achter - Links | Krassen
- 5.) Portier achter - links | Deuk/Deuken
- 6.) Radar | Ontbreekt
- 7.) Diversen | Gebruikssporen
- 8.) Meerdere delen poetsen | Materiaalslijtage

commentaar/Opmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: in orde; Motor: in orde;
 Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 3 - Toestand bevredigend;

powered by

Schade foto's



1. Voorbumper

Krassen



1. Voorbumper

Krassen



2. Motorkap

Barst



2. Motorkap

Barst



3. Dorpel - rechts

Deuk/Deuken



3. Dorpel - rechts

Deuk/Deuken



4. Zijwand - achter - Links

Krassen



4. Zijwand - achter - Links

Krassen



5. Portier achter - links

Deuk/Deuken




5. Portier achter - links

Deuk/Deuken



5. Portier achter - links

Deuk/Deuken



5. Portier achter - links

Deuk/Deuken



6. Radar

Ontbreekt



6. Radar

Ontbreekt



7. Meerdere delen poetsen

Materiaalslijtage



7. Meerdere delen poetsen

Materiaalslijtage



7. Meerdere delen poetsen

Materiaalslijtage



1. Diversen

Gebruikssporen



1. Diversen

Gebruikssporen

Overzicht foto's



Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter



Interieur



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Andere



Andere



Andere



Andere



Andere



Andere



Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

Algemene controle

Proefrit:	Beperkt Uitgevoerd Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht uitgevoerd technologie audit

Vloeistof lekkage :	✓ in orde		
Remssysteem:	✓ in orde	Koppeling:	✓ in orde
Motor:	✓ in orde	Veersysteem:	✓ in orde
Stuurinrichting:	✓ in orde	Transmissie:	✓ in orde
Instrumentenpaneel:	✓ in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.