

Klantenrapport


Rapport nummer: 0000000859255-NL253
 Inspectie plaats: ALMERE
 Bezichtigingdatum: 08.10.2021
 Vlag : RZ-977-J

gegevens van het voertuig

Opel Astra Sports Tourer;Hatchback;Petrol;Manual;

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| VIN: | W0VBD8EA8J8034242 | Kilometerstand afgelezen: | 182929 km |
| Eerste registratie / Bouwjaar: | 08.03.2018 / 0 | Bezichtigingdatum / -plaats: | 08.10.2021 ALMERE |
| Voertuig type: | Personenauto | Voertuig type: | Stationwagen |
| HSN/TSN: | null//null | Auto rookvrij: | ja |
| Conditie exterieur: | 3 - Toestand bevredigend | Conditie interieur: | 3 - Toestand bevredigend |

Raming van de schade



- 1.) Spatbord voor- rechts | Deuk/Deuken
- 2.) Achterbumper | Deuk/Deuken
- 3.) Zijwand - achter - Links | Deuk/Deuken
- 4.) Zijwand - achter - rechts | Deuk/Deuken
- 5.) Dorpel - links | Deuk/Deuken
- 6.) Spatbord voor- links | Deuk/Deuken
- 7.) Voorbumper | Deuk/Deuken
- 8.) Interieur | Beschadigd
- 9.) Navigatiesysteem geïntegreerd | Beschadigd
- 10.) Diverse | Gebruikssporen

commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: in orde; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 3 - Toestand bevredigend:

powered by

Schade foto's



1. Spatbord voor- rechts

Deuk/Deuken



1. Spatbord voor- rechts

Deuk/Deuken



1. Spatbord voor- rechts

Deuk/Deuken



1. Spatbord voor- rechts

Deuk/Deuken



2. Achterbumper

Deuk/Deuken



2. Achterbumper

Deuk/Deuken



2. Achterbumper

Deuk/Deuken



3. Zijwand - achter - Links

Deuk/Deuken




3. Zijwand - achter - Links

Deuk/Deuken




3. Zijwand - achter - Links

Deuk/Deuken



4. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



4. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



4. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



4. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken




4. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



4. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



5. Dorpel - links

Deuk/Deuken



5. Dorpel - links

Deuk/Deuken



6. Spatbord voor- links

Deuk/Deuken



6. Spatbord voor- links

Deuk/Deuken




6. Spatbord voor- links

Deuk/Deuken



6. Spatbord voor- links

Deuk/Deuken



6. Spatbord voor- links

Deuk/Deuken



7. Voorbumper

Deuk/Deuken



7. Voorbumper

Deuk/Deuken



7. Voorbumper

Deuk/Deuken



7. Voorbumper

Deuk/Deuken




8. Interieur

Beschadigd



8. Interieur

Beschadigd



8. Interieur

Beschadigd



8. Interieur

Beschadigd



8. Interieur

Beschadigd



8. Interieur

Beschadigd




8. Interieur

Beschadigd



8. Interieur

Beschadigd



8. Interieur

Beschadigd



8. Interieur

Beschadigd



8. Interieur

Beschadigd



8. Interieur

Beschadigd



9. Navigatiesysteem geïntegreerd

Beschadigd



9. Navigatiesysteem geïntegreerd

Beschadigd

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen




1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen

Overzicht foto's



Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter



Interieur

Kofferbak



Instrumentenpaneel

Kilometerstand



Middenconsole

Andere




Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

Algemene controle

Proefrit:

Beperkt Uitgevoerd

Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht uitgevoerd technologie audit

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Vloeistof lekkage : | ✓ in orde | | |
| Remssysteem: | ✓ in orde | Koppeling: | ✓ in orde |
| Motor: | ✓ in orde | Veersysteem: | ✓ in orde |
| Stuurinrichting: | ✓ in orde | Transmissie: | ✓ in orde |
| Instrumentenpaneel: | ✓ in orde | | |

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.