

Klantenrapport


Rapport nummer: 0000000856478-NL253
 Inspectie plaats: ALMERE
 Bezichtigingdatum: 29.09.2021
 Vlag : ND-158-K

gegevens van het voertuig

Audi A3 Sportback; Hatchback; Petrol; Automatic;

VIN:	WAUZZZ8V9HA047807	Kilometerstand afgelezen:	117069 km
Eerste registratie / Bouwjaar:	30.12.2016 / 0	Bezichtigingdatum / -plaats:	29.09.2021 ALMERE
Voertuig type:	Personenauto	Voertuig type:	Hatchback
HSN/TSN:	null//null	Auto rookvrij:	ja
Conditie exterieur:	4 - Toestand matig	Conditie interieur:	3 - Toestand bevredigend

Raming van de schade



- 1.) Voorbumper | Krassen
- 2.) Voorbumper | Krassen
- 3.) Portier achter - rechts | Deuk/Deuken
- 4.) Achterbumper | Krassen
- 5.) Portier voor - links | Deuk/Deuken
- 6.) Zijwand - achter - rechts | Deuk/Deuken
- 7.) Velg achter - rechts | Beschadigd
- 8.) Zijwand - achter - rechts | Krassen
- 9.) Achterbumper | Krassen
- 10.) Diverse | Gebruikssporen

commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: onderzocht Limited; Koppeling: Niet beschikbaar; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 3 - Toestand bevredigend;

powered by

Schade foto's



1. Voorbumper

Krassen



1. Voorbumper

Krassen



1. Voorbumper

Krassen




2. Voorbumper

Krassen



2. Voorbumper

Krassen



2. Voorbumper

Krassen



2. Voorbumper

Krassen



3. Portier achter - rechts

Deuk/Deuken



3. Portier achter - rechts

Deuk/Deuken



3. Portier achter - rechts

Deuk/Deuken



4. Achterbumper

Krassen



4. Achterbumper

Krassen



4. Achterbumper

Krassen



4. Achterbumper

Krassen



4. Achterbumper

Krassen




5. Portier voor - links

Deuk/Deuken



5. Portier voor - links

Deuk/Deuken



5. Portier voor - links

Deuk/Deuken



6. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken




6. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken




6. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



6. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



6. Zijwand - achter - rechts

Deuk/Deuken



7. Velg achter- rechts

Beschadigd



7. Velg achter- rechts

Beschadigd



7. Velg achter- rechts

Beschadigd



8. Zijwand - achter - rechts

Krassen



8. Zijwand - achter - rechts

Krassen



8. Zijwand - achter - rechts

Krassen



8. Zijwand - achter - rechts

Krassen



8. Zijwand - achter - rechts

Krassen



9. Achterbumper


Krassen



9. Achterbumper

Krassen

Gebruikssporen



1. Diverse



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



1. Diverse

Gebruikssporen



Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter



Interieur



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Andere



Andere




Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

Algemene controle

Proefrit:	Beperkt Uitgevoerd Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht uitgevoerd technologie audit

Vloeistof lekkage :	✓ in orde		
Remssysteem:	✓ onderzocht Limited	Koppeling:	✗ Niet beschikbaar
Motor:	✓ in orde	Veersysteem:	✓ in orde
Stuurinrichting:	✓ in orde	Transmissie:	✓ in orde
Instrumentenpaneel:	✓ in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.