



## Toyota Corolla: G639LP

Chassisnummer:	<b>SB1Z93BE60E056958</b>	Versie:	<b>Corolla 1.8 Hybrid 90kW First Edition Touring Sports CVT</b>
1ste tenaamstelling:	<b>4/11/2019</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>89167</b>	Kilowatt:	<b>72</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Hybride Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>612</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>1</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>1</b>	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtageniveau

225/45/17/94 V				
Zomerbanden:	V L	<b>Bridgestone: 4,1 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 4,1 mm</b>
	A L	<b>Goodyear: 8 mm</b>	A R	<b>Goodyear: 5,8 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>4,1</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>4,1</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>8</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>5,8</b>
Bandenmaat V L				<b>225/45 R 17 94 V</b>
Type band V				<b>All-season</b>
Bandenmerk V				<b>255</b>
Bandenmerk A				<b>259</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Contactsleutel, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

