


Rapport nummer: 0000000992544-NL170
Inspectie plaats: ALMERE
Bezichtigingdatum: 13.01.2023
Vlag : TN-569-T

gegevens van het voertuig

Skoda Octavia Combi;Hatchback;Diesel;Automatic;

VIN:	TMBJG9NE9K0006813	Kilometerstand afgelezen:	80478 km
Eerste registratie / Bouwjaar:	26.09.2018 / 0	Bezichtigingdatum / -plaats:	13.01.2023 ALMERE
Voertuig type:	Personenauto	Voertuig type:	Stationwagen
HSN/TSN:	null//null	Auto rookvrij:	ja
Conditie exterieur:	2 - Toestand goed	Conditie interieur:	2 - Toestand goed

Raming van de schade



commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: Niet beschikbaar; Motor: in orde;
 Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 2 - Toestand goed;

powered by

fotografisch verslag



Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter



Interieur



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Andere



Andere



Andere



Andere




Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

Algemene conditie: "Score 1,8"


Skoda Octavia Combi; Hatchback; Diesel; Automatic;

Eerste registratie:

26.09.2018

Kilometerstand afgelezen:

80478



Toestand - Techniek	
Instrumentenpaneel	in orde
Motor	in orde
Veersysteem	in orde
Transmissie	in orde

Grading - Techniek	1	2	3	4	5	6	
Remssysteem			✓				Voldoende
Vloeistof lekkage			✓				Voldoende

Grading - Buitenzijde	1	2	3	4	5	6	
Carrosserie exterieur		✓					Goed

Grading - binnen	1	2	3	4	5	6	
Tapijt		✓					Goed
Bekleding		✓					Goed
Stoelbekleding		✓					Goed

* Legenda beoordeling

Score	beschrijving	definitie
Score 1	Zonder gebreken	Geen gebreken, vuil, beschadigingen of tekenen van gebruik in termen van uiterlijk en textuur.
Score 2	Goed	Zonder gebreken, maar met lichte tekenen van slijtage / vuil
Score 3	Gebruikt	Met aanzienlijke gebruikssporen die een voorbereiding / reiniging noodzakelijk maken.
Score 4	Goed gebruikt	Bovengemiddelde tekenen van slijtage die intensieve behandeling / reiniging noodzakelijk maken
Score 5	Reparatie nodig	Gebruikte staat met schade zoals brandgaten of vuil dat een intensieve, professionele voorbereiding en reparatie vereist
Score 6	Vervanging nodig	Schade of vuil dat een vervanging noodzakelijk maakt.

Algemene controle

Proefrit:

Beperkt Uitgevoerd

Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht uitgevoerd technologie audit

Vloeistof lekkage :		in orde		
Remssysteem:		in orde	Koppeling:	 Niet beschikbaar
Motor:		in orde	Veersysteem:	 in orde
Stuurinrichting:		in orde	Transmissie:	 in orde
Instrumentenpaneel:		in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.