

**Rapport nummer:** 0000000996224-NL170  
**Inspectie plaats:** ALMERE  
**Bezichtigingdatum:** 30.01.2023  
**Vlag :** RL-082-J

gegevens van het voertuig

**Volkswagen Polo;Hatchback;Diesel;Manual;Grey**

|                                |                          |                              |                          |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| VIN:                           | <b>WVWZZZAWZJY047082</b> | Kilometerstand afgelezen:    | <b>85862 km</b>          |
| Eerste registratie / Bouwjaar: | <b>25.01.2018 / 0</b>    | Bezichtigingdatum / -plaats: | <b>30.01.2023 ALMERE</b> |
| Voertuig type:                 | <b>Personenauto</b>      | Voertuig type:               | <b>Hatchback</b>         |
| HSN/TSN:                       | <b>null//null</b>        | Auto rookvrij:               | <b>ja</b>                |
| Conditie exterieur:            | <b>2 - Toestand goed</b> | Conditie interieur:          | <b>2 - Toestand goed</b> |

Raming van de schade



**commentaar/Opmerking:**

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: in orde; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 2 - Toestand goed;

powered by

fotografisch verslag



Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter



Interieur



Kofferbak





Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole




Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document

# Algemene conditie: "Score 1,8"

Volkswagen Polo; Hatchback; Diesel; Manual; Grey

Eerste registratie:

25.01.2018

Kilometerstand afgelezen:

85862



Toestand - Techniek

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Koppeling          | in orde |
| Instrumentenpaneel | in orde |
| Motor              | in orde |
| Veersysteem        | in orde |
| Transmissie        | in orde |

Grading - Techniek

|                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |           |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Remssysteem       |   |   | ✓ |   |   |   | Voldoende |
| Vloeistof lekkage |   |   | ✓ |   |   |   | Voldoende |

Grading - Buitenzijde

|                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |      |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|------|
| Carrosserie exterieur |   | ✓ |   |   |   |   | Goed |

Grading - binnen

|                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |      |
|----------------|---|---|---|---|---|---|------|
| Tapijt         |   | ✓ |   |   |   |   | Goed |
| Bekleding      |   | ✓ |   |   |   |   | Goed |
| Stoelbekleding |   | ✓ |   |   |   |   | Goed |

\* Legenda beoordeling

| Score   | beschrijving     | definitie  |
|---------|------------------|--|
| Score 1 | Zonder gebreken  | Geen gebreken, vuil, beschadigingen of tekenen van gebruik in termen van uiterlijk en textuur.                           |
| Score 2 | Goed             | Zonder gebreken, maar met lichte tekenen van slijtage / vuil   |
| Score 3 | Gebruikt         | Met aanzienlijke gebruikssporen die een voorbereiding / reiniging noodzakelijk maken.                                    |
| Score 4 | Goed gebruikt    | Bovengemiddelde tekenen van slijtage die intensieve behandeling / reiniging noodzakelijk maken                           |
| Score 5 | Reparatie nodig  | Gebruikte staat met schade zoals brandgaten of vuil dat een intensieve, professionele voorbereiding en reparatie vereist |
| Score 6 | Vervanging nodig | Schade of vuil dat een vervanging noodzakelijk maakt.  |

Algemene controle

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Proefrit:</b> | <b>Beperkt Uitgevoerd</b><br>Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd. |
|------------------|--|

Overzicht uitgevoerd technologie audit

|                            |   |                     |   |
|----------------------------|---|---------------------|---|
| <b>Vloeistof lekkage :</b> |  in orde |                     |   |
| <b>Remsysteem:</b>         |  in orde | <b>Koppeling:</b>   |  in orde |
| <b>Motor:</b>              |  in orde | <b>Veersysteem:</b> |  in orde |
| <b>Stuurinrichting:</b>    |  in orde | <b>Transmissie:</b> |  in orde |
| <b>Instrumentenpaneel:</b> |  in orde |                     |   |

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.