

## Naam rapport

**Report Number:** 0000000684527-NL870  
**Inspectie locatie :** Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE  
**Bezoek datum:** 10.02.2023  
**Vlag:** J-459-KX

### Voertuiggegevens

#### Hyundai Nexo;Terreinwagen;;Automatic;

VIN:	<b>KMHJ8816FLU009522</b>	Kilometers gelezen:	<b>74557 km</b>
Eerste registratie / :	<b>06.11.2020 / 0</b>	Bezoek Datum / -plaats:	<b>10.02.2023 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE</b>
Soort voertuig:	<b>Auto</b>	Type voertuig:	<b>Hatchback</b>
HSN/TSN:		roken voertuig:	<b>ja</b>
Staat buiten:	<b>2 - Goede</b>	Staat binnenkant:	<b>2 - Goede</b>

### Schadebeoordelings-



#### commentaar/verwijzing:

olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; remsysteem: in orde; koppeling: Niet beschikbaar; draaiende motor: in orde;  
 schokbreker: in orde; Steering Test: Om Te; Transmissie: in orde;

**△ CAR CONTROL CENTRE**

Foto rapportage



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand




Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten



Andere



Andere



Andere



Andere



Andere



Andere

## Algehele staat: ★★★★★

### Stand van de techniek

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Motor	✓						Vlekkeloos
Versnellingsbak	✓						Vlekkeloos
Koppeling	✓						Vlekkeloos
Remsysteem	✓						Vlekkeloos
Uitlaatsysteem	✓						Vlekkeloos
Olieverlies	✓						Vlekkeloos

### Toestand buiten

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Carrosserie	✓						Vlekkeloos
Lakwerk	✓						Vlekkeloos
Banden	✓						Vlekkeloos
Velgen	✓						Vlekkeloos
Beglazing	✓						Vlekkeloos

### Toestand binnen

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Dakfolie	✓						Vlekkeloos
Kussen	✓						Vlekkeloos
Tapijten	✓						Vlekkeloos
Bekleding	✓						Vlekkeloos

### Legenda sorteren

Notitie	Beschrijving	Definitie
★★★★★	Vlekkeloos	Geen mankementen, vervuilingen, beschadigingen of gebruikssporen qua uiterlijk en kwaliteit.
★★★★☆	Goede conditie	Vrij van gebreken, maar met lichte gebruikssporen/vervuilingen, zoals bij normaal, normaal gebruik onvermijdelijk is.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Met duidelijke gebruikssporen die opwerking/reiniging noodzakelijk maken.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Bovengemiddelde gebruikssporen die intensieve voorbereiding/reiniging noodzakelijk maken.
★★☆☆☆	Staat die gerepareerd moet worden	Gebruikte staat met beschadigingen zoals brandgaten of vervuilingen die een intensieve, professionele bewerking en reparatie vereisen.
☆☆☆☆☆		









### Algemeen examen

**proefrit:**

**Uitgevoerd beperkte**

Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.

### Overzicht van technisch onderzoek

<b>Olieverlies:</b>	in orde			
<b>Remsysteem:</b>	in orde		<b>Koppeling:</b>	Niet beschikbaar 
<b>Draaiende motor:</b>	in orde		<b>Schokbreker:</b>	in orde 
<b>Steering Test:</b>	Om Te		<b>Transmissie:</b>	in orde 
<b>Dashboardoverzicht:</b>	in orde			

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.