

Naam rapport


Report Number: 0000000687948-NL876
Inspectie locatie : Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Bezoek datum: 08.03.2023
Vlag: RN-973-V

Voertuiggegevens

Opel Crossland X;Terreinwagen;Petrol;Manual;Silver

VIN:	W0V7D9ED1H4306363	Kilometers gelezen:	47706 km
Eerste registratie / :	28.02.2018 / 0	Bezoek Datum / -plaats:	08.03.2023 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	SUV	Type voertuig:	Hatchback
HSN/TSN:		roken voertuig:	ja
Staat buiten:	3 - Gemiddeld	Staat binnenkant:	2 - Goede

Schadebeoordelings-



- 1.) Portier voor - rechts | Deuk/deuken
- 2.) Voorscherm - rechts | Deuk/deuken
- 3.) Motorkap | Deuk/deuken

commentaar/verwijzing:

olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; remsysteem: in orde; koppeling: in orde; draaiende motor: in orde; schokbreker: in orde; Steering Test: Om Te; Transmissie: in orde;




Schade foto's



1. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



1. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



2. Voorscherm - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



2. Voorscherm - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



2. Voorscherm - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



3. Motorkap
Deuk/deuken - Herstellen



3. Motorkap
Deuk/deuken - Herstellen



3. Motorkap
Deuk/deuken - Herstellen

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand




Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook











Documenten

Algemeen examen

proefrit:	Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht van technisch onderzoek

Olieverlies:	in orde			
Remsysteem:	in orde		Koppeling:	in orde 
Draaiende motor:	in orde		Schokbreker:	in orde 
Steering Test:	Om Te		Transmissie:	in orde 
Dashboardoverzicht:	in orde			

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.