

Naam rapport


Report Number: 0000000687737-NL876
Inspectie locatie : Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Bezoek datum: 07.03.2023
Vlag: XJ-497-B

Voertuiggegevens

Mazda CX-5;Terreinwagen;Petrol;Automatic;

VIN:	JMZKF6W7A00787361	Kilometers gelezen:	121619 km
Eerste registratie / :	20.02.2019 / 0	Bezoek Datum / -plaats:	07.03.2023 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	Auto	Type voertuig:	Hatchback
HSN/TSN:		roken voertuig:	ja
Staat buiten:	3 - Gemiddeld	Staat binnenkant:	3 - Gemiddeld

Schadebeoordelings-




- 1.) Portier voor - links | Krassen
- 2.) Portier achter - links | Deuk/deuken
- 3.) Achterbumper | Gebruikssporen
- 4.) Voorbumper | Schaafplek
- 5.) Achterbumper | Deuk/deuken

commentaar/verwijzing:

olievlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; remsysteem: in orde; koppeling: Niet beschikbaar; draaiende motor: in orde;
 schokbreker: in orde; Steering Test: Om Te; Transmissie: in orde;



Schade foto's



1. Portier voor - links
Krassen - Spuiten



1. Portier voor - links
Krassen - Spuiten



2. Portier achter - links
Deuk/deuken - Herstellen



2. Portier achter - links
Deuk/deuken - Herstellen



2. Portier achter - links
Deuk/deuken - Herstellen



3. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



4. Achterbumper
Deuk/deuken - Spot Repair/Deelreparatie



3. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



4. Achterbumper
Deuk/deuken - Spot Repair/Deelreparatie



4. Achterbumper
Deuk/deuken - Spot Repair/Deelreparatie

Gebruikssporen



1. Achterbumper
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. Achterbumper
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten



Andere



Andere



Andere



Andere



Andere

Algemeen examen

proefrit:

Uitgevoerd beperkte

Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht van technisch onderzoek

Olieverlies:	in orde				
Remsysteem:	in orde		Koppeling:	Niet beschikbaar	
Draaiende motor:	in orde		Schokbreker:	in orde	
Steering Test:	Om Te		Transmissie:	in orde	
Dashboardoverzicht:	in orde				

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.