

## Inname rapport


**Order Nummer:** 0000000748040-NL870  
**Inspectie locatie:** Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE  
**Inspectie datum:** 04.03.2024  
**Kenteken:** XF-224-S

### Voertuiggegevens

#### Jaguar I-Pace;Terreinwagen;Electric;Automatic;Grey

VIN:	<b>SADHA2B18K1F69488</b>	Kilometers gelezen:	<b>118547 km</b>
Eerste registratie / :	<b>28.12.2018 / 0</b>	Inspectie Datum / -plaats:	<b>04.03.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE</b>
Soort voertuig:	<b>Auto</b>	Type voertuig:	<b>SUV/Pickup</b>
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	<b>Ja</b>
Staat buiten:	<b>2 - Goed</b>	Toestand Interieur:	<b>2 - Goed</b>

### Schadebeoordeling



- 1.) Voorbumper | Schaafplek
- 2.) Achterbumper | Gebruikssporen
- 3.) Achterbumper | Schaafplek
- 4.) Voorbumper | Breuk / barst / scheur
- 5.) Spiegelbehuizing - rechts | Gebruikssporen
- 6.) deurbekleding linksachter | Beschadigd
- 7.) diverse | Gebruikssporen

#### commentaar/verwijzing:

Olieverlies: niet mogelijk; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: Niet beschikbaar; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;



Foto rapportage



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur





Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole




Navigatie of radio



Versnellingspook





Documenten



Andere



Andere



Andere



Andere



Andere





Andere



Andere



Andere



Andere



1. Voorbumper  
Schaafplek



1. Voorbumper  
Schaafplek





2. Achterbumper  
Gebruikssporen



2. Achterbumper  
Gebruikssporen



2. Achterbumper  
Gebruikssporen



2. Achterbumper  
Gebruikssporen



3. Achterbumper  
Schaafplek



3. Achterbumper  
Schaafplek





3. Achterbumper  
Schaafplek



3. Achterbumper  
Schaafplek



3. Achterbumper  
Schaafplek



3. Achterbumper  
Schaafplek



4. Voorbumper  
Breuk / barst / scheur



4. Voorbumper  
Breuk / barst / scheur





4. Voorbumper  
Breuk / barst / scheur



4. Voorbumper  
Breuk / barst / scheur



4. Voorbumper  
Breuk / barst / scheur



5. Spiegelbehuizing - rechts  
Gebruikssporen



5. Spiegelbehuizing - rechts  
Gebruikssporen



6. deurbekleding linksachter  
Beschadigd



6. deurbekleding linksachter  
**Beschadigd**



7. diverse  
**Gebruikssporen**



7. diverse  
**Gebruikssporen**



7. diverse  
**Gebruikssporen**



7. diverse  
**Gebruikssporen**



## Algehele staat: ★★★★★

### Technische staat

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Motor		✓					Goede conditie
Versnellingsbak		✓					Goede conditie
Koppeling		✓					Goede conditie
Remsysteem		✓					Goede conditie
Uitlaatsysteem		✓					Goede conditie
Olieverlies		✓					Goede conditie

### Toestand Exterieur

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Carrosserie			✓				Gebruikte staat
Lakwerk			✓				Gebruikte staat
Banden			✓				Gebruikte staat
Velgen			✓				Gebruikte staat
Beglazing			✓				Gebruikte staat







### Toestand Interieur

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Hemelbekleding		✓					Goede conditie
Stoelvulling		✓					Goede conditie
Vloerbekleding		✓					Goede conditie
Stoelbekleding		✓					Goede conditie

### Legenda sorteren

Notitie	Beschrijving	Definitie
★★★★★	Vlekkeloos	Geen mankementen, vervuilingen, beschadigingen of gebruikssporen qua uiterlijk en kwaliteit.
★★★★☆	Goede conditie	Vrij van gebreken, maar met lichte gebruikssporen/vervuilingen, zoals bij normaal, normaal gebruik onvermijdelijk is.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Met duidelijke gebruikssporen die opwerking/reiniging noodzakelijk maken.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Bovengemiddelde gebruikssporen die intensieve voorbereiding/reiniging noodzakelijk maken.
★★☆☆☆	Staat die gerepareerd moet worden	Gebruikte staat met beschadigingen zoals brandgaten of vervuilingen die een intensieve, professionele bewerking en reparatie vereisen.
☆☆☆☆☆	Hernieuwbare staat	Schade of vervuiling die vervanging noodzakelijk maakt.

Algemeen examen	
<b>Proefrit:</b>	<b>Uitgevoerd beperkte</b> Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht van technisch onderzoek					
<b>Olieverlies:</b>	niet mogelijk				
<b>Remsysteem:</b>	in orde		<b>Koppeling:</b>	Niet beschikbaar	
<b>Draaiende motor:</b>	in orde		<b>Schokbreker:</b>	in orde	
<b>Proefrit:</b>	In orde		<b>Transmissie:</b>	in orde	
<b>Dashboardoverzicht:</b>	in orde				

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.