

## Inname rapport

**Order Nummer:** 0000000748677-NL870  
**Inspectie locatie:** Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE  
**Inspectie datum:** 08.04.2024  
**Kenteken:** ZH-719-R

### Voertuiggegevens

#### Hyundai Kona;Terreinwagen;Electric;Automatic;

VIN:	<b>KMHK581GFKU032877</b>	Kilometers gelezen:	<b>205549 km</b>
Eerste registratie / :	<b>04.06.2019 / 0</b>	Inspectie Datum / -plaats:	<b>08.04.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE</b>
Soort voertuig:	<b>Auto</b>	Type voertuig:	<b>SUV/Pickup</b>
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	<b>Ja</b>
Staat buiten:	<b>2 - Goed</b>	Toestand Interieur:	<b>2 - Goed</b>

### Schadebeoordeling



1.) Diverse | Gebruikssporen

#### commentaar/verwijzing:

Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: in orde; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

 **CAR CONTROL CENTRE**

Foto rapportage



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur





Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand




Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook




Documenten



Andere



Andere



Andere




Andere



Andere






Andere



1. Diverse  
Gebruikssporen



1. Diverse  
Gebruikssporen



1. Diverse  
Gebruikssporen



1. Diverse  
Gebruikssporen



1. Diverse  
Gebruikssporen

## Algehele staat: ★★★★★

### Technische staat

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Motor		✓					Goede conditie
Versnellingsbak		✓					Goede conditie
Koppeling		✓					Goede conditie
Remsysteem		✓					Goede conditie
Uitlaatsysteem		✓					Goede conditie
Olieverlies		✓					Goede conditie

### Toestand Exterieur

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Carrosserie		✓					Goede conditie
Lakwerk		✓					Goede conditie
Banden		✓					Goede conditie
Velgen		✓					Goede conditie
Beglazing		✓					Goede conditie

### Toestand Interieur

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Hemelbekleding		✓					Goede conditie
Stoelvulling		✓					Goede conditie
Vloerbekleding		✓					Goede conditie
Stoelbekleding		✓					Goede conditie

### Legenda sorteren

Notitie	Beschrijving	Definitie
★★★★★	Vlekkeloos	Geen mankementen, vervuilingen, beschadigingen of gebruikssporen qua uiterlijk en kwaliteit.
★★★★☆	Goede conditie	Vrij van gebreken, maar met lichte gebruikssporen/vervuilingen, zoals bij normaal, normaal gebruik onvermijdelijk is.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Met duidelijke gebruikssporen die opwerking/reiniging noodzakelijk maken.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Bovengemiddelde gebruikssporen die intensieve voorbereiding/reiniging noodzakelijk maken.
★☆☆☆☆	Staat die gerepareerd moet worden	Gebruikte staat met beschadigingen zoals brandgaten of vervuilingen die een intensieve, professionele bewerking en reparatie vereisen.
☆☆☆☆☆	Hernieuwbare staat	Schade of vervuiling die vervanging noodzakelijk maakt.

Algemeen examen	
<b>Proefrit:</b>	<b>Niet uitgevoerd</b> Het werd tijdens de tour niet een proefrit van het voertuig uitgevoerd.

Overzicht van technisch onderzoek			
<b>Olieverlies:</b>	in orde	✓	
<b>Remsysteem:</b>	in orde	✓	<b>Koppeling:</b> in orde ✓
<b>Draaiende motor:</b>	in orde	✓	<b>Schokbreker:</b> in orde ✓
<b>Proefrit:</b>	In orde	✓	<b>Transmissie:</b> in orde ✓
<b>Dashboardoverzicht:</b>	in orde	✓	

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.