

Inname rapport


Order Nummer: 0000000748683-NL876
Inspectie locatie: Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Inspectie datum: 05.03.2024
Kenteken: XT-797-X

Voertuiggegevens

Tesla Model 3;Sedan;Electric;Automatic;

VIN:	5YJ3E7EB4KF241274	Kilometers gelezen:	147813 km
Eerste registratie / :	28.03.2019 / 0	Inspectie Datum / -plaats:	05.03.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	Auto	Type voertuig:	Sedan
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	Ja
Staat buiten:	3 - Gemiddeld	Toestand Interieur:	3 - Gemiddeld

Schadebeoordeling



- 1.) Achterruit | Breuk / barst / scheur
- 2.) Voorbumper | Schaafplek
- 3.) Achterbumper | Schaafplek
- 4.) Achterbumper | Deuk/deuken
- 5.) Portier achter - rechts | Schaafplek
- 6.) Voorbumper | Schaafplek
- 7.) Laadklep afgebroken door wasstraat (intern) | Gebruikssporen
- 8.) Diverse velgen | Beschadigd
- 9.) Diverse | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:

Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: in orde; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

 **CAR CONTROL CENTRE**


Schade foto's



1. Achterruit
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen




1. Achterruit
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



1. Achterruit
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



1. Achterruit
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



1. Achterruit
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



1. Achterruit
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen




1. Achterruit
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



1. Achterruit
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



2. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



2. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



2. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



2. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



2. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie




3. Achterbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



3. Achterbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



4. Achterbumper
Deuk/deuken - Herstellen



4. Achterbumper
Deuk/deuken - Herstellen



4. Achterbumper
Deuk/deuken - Herstellen



5. Portier achter - rechts
Schaafplek - Herstellen




5. Portier achter - rechts
Schaafplek - Herstellen



5. Portier achter - rechts
Schaafplek - Herstellen



5. Portier achter - rechts
Schaafplek - Herstellen



6. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



6. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



6. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



6. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



6. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



7. Diverse velgen
Beschadigd - Herstellen



7. Diverse velgen
Beschadigd - Herstellen



7. Diverse velgen
Beschadigd - Herstellen



7. Diverse velgen
Beschadigd - Herstellen



7. Diverse velgen
Beschadigd - Herstellen



7. Diverse velgen
Beschadigd - Herstellen



7. Diverse velgen
Beschadigd - Herstellen



7. Diverse velgen
Beschadigd - Herstellen



7. Diverse velgen
Beschadigd - Herstellen



7. Diverse velgen
Beschadigd - Herstellen



7. Diverse velgen
Beschadigd - Herstellen

Gebruikssporen



1. Laadklep afgebroken door wasstraat (intern)
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. Laadklep afgebroken door wasstraat (intern)
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. Laadklep afgebroken door wasstraat (intern)
Gebruikssporen - Aanvaardbaar




1. Laadklep afgebroken door wasstraat (intern)
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



2. Diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



2. Diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



2. Diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



2. Diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte




Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand




Middenconsole



Navigatie of radio




Versnellingspook



Documenten



Andere



Andere



Andere



Andere











Andere

Algemeen examen

Proefrit:	Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht van technisch onderzoek

Olieverlies:	in orde			
Remsysteem:	in orde		Koppeling:	in orde 
Draaiende motor:	in orde		Schokbreker:	in orde 
Proefrit:	In orde		Transmissie:	in orde 
Dashboardoverzicht:	in orde			

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.