

Inname rapport

Order Nummer: 0000000756254-NL870
Inspectie locatie: Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Inspectie datum: 12.04.2024
Kenteken: K-713-BZ

Voertuiggegevens

Peugeot 108;Hatchback;Petrol;Manual;

VIN:	VF3PSCFB7LR056422	Kilometers gelezen:	58667 km
Eerste registratie / :	30.11.2020 / 0	Inspectie Datum / -plaats:	12.04.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	Auto	Type voertuig:	Hatchback
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	Ja
Staat buiten:	2 - Goed	Toestand Interieur:	2 - Goed

Schadebeoordeling



1.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:

Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: in orde; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

verwijzing: Accu defect

 **CAR CONTROL CENTRE**

Foto rapportage



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand




Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten



1. diverse
Gebruikssporen



1. diverse
Gebruikssporen




1. diverse
Gebruikssporen



1. diverse
Gebruikssporen



1. diverse
Gebruikssporen



1. diverse
Gebruikssporen



1. diverse
Gebruikssporen



1. diverse
Gebruikssporen

Algehele staat: ★★★★★

Technische staat

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Motor		✓					Goede conditie
Versnellingsbak		✓					Goede conditie
Koppeling		✓					Goede conditie
Remsysteem		✓					Goede conditie
Uitlaatsysteem		✓					Goede conditie
Olieverlies		✓					Goede conditie

Toestand Exterieur

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Carrosserie		✓					Goede conditie
Lakwerk			✓				Gebruikte staat
Banden		✓					Goede conditie
Velgen		✓					Goede conditie
Beglazing		✓					Goede conditie

Toestand Interieur

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Hemelbekleding		✓					Goede conditie
Stoelvulling		✓					Goede conditie
Vloerbekleding		✓					Goede conditie
Stoelbekleding		✓					Goede conditie

Legenda sorteren

Notitie	Beschrijving	Definitie
★★★★★	Vlekkeloos	Geen mankementen, vervuilingen, beschadigingen of gebruikssporen qua uiterlijk en kwaliteit.
★★★★☆	Goede conditie	Vrij van gebreken, maar met lichte gebruikssporen/vervuilingen, zoals bij normaal, normaal gebruik onvermijdelijk is.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Met duidelijke gebruikssporen die opwerking/reiniging noodzakelijk maken.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Bovengemiddelde gebruikssporen die intensieve voorbereiding/reiniging noodzakelijk maken.
★★☆☆☆	Staat die gerepareerd moet worden	Gebruikte staat met beschadigingen zoals brandgaten of vervuilingen die een intensieve, professionele bewerking en reparatie vereisen.
☆☆☆☆☆	Hernieuwbare staat	Schade of vervuiling die vervanging noodzakelijk maakt.

Algemeen examen	
Proefrit:	Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht van technisch onderzoek			
Olieverlies:	in orde	✓	
Remsysteem:	in orde	✓	Koppeling: in orde ✓
Draaiende motor:	in orde	✓	Schokbreker: in orde ✓
Proefrit:	In orde	✓	Transmissie: in orde ✓
Dashboardoverzicht:	in orde	✓	

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.