

Inname rapport


Order Nummer: 0000000754429-NL876
Inspectie locatie: Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Inspectie datum: 08.04.2024
Kenteken: G-657-ZG

Voertuiggegevens

Tesla Model 3;Sedan;Electric;Automatic;

VIN:	5YJ3E7EB6LF609942	Kilometers gelezen:	115478 km
Eerste registratie / :	24.12.2019 / 0	Inspectie Datum / -plaats:	08.04.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	Auto	Type voertuig:	Sedan
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	Ja
Staat buiten:	2 - Goed	Toestand Interieur:	2 - Goed

Schadebeoordeling



- 1.) Velg achter - links | Beschadigd
- 2.) Achterbumper | Gebruikssporen
- 3.) Voorbumper | Gebruikssporen
- 4.) Motorkap | Krassen
- 5.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:

Olieverlies: niet mogelijk; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: Niet beschikbaar; Draaiende motor: in orde;
 Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;



Schade foto's




1. Velg achter - links
Beschadigd - Herstellen



1. Velg achter - links
Beschadigd - Herstellen



1. Velg achter - links
Beschadigd - Herstellen



1. Velg achter - links
Beschadigd - Herstellen



2. Motorkap
Krassen - Spuiten



2. Motorkap
Krassen - Spuiten



2. Motorkap
Krassen - Spuiten


Gebruikssporen



1. Achterbumper
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. Achterbumper
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. Achterbumper
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



2. Voorbumper
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



2. Voorbumper
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



2. Voorbumper
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar




3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



3. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte




Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand




Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook




Documenten



Andere



Andere











Andere

Algemeen examen

Proefrit:	Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht van technisch onderzoek

Olieverlies:	niet mogelijk				
Remsysteem:	in orde		Koppeling:	Niet beschikbaar	
Draaiende motor:	in orde		Schokbreker:	in orde	
Proefrit:	In orde		Transmissie:	in orde	
Dashboardoverzicht:	in orde				

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.