

Inname rapport


Order Nummer: 0000000724220-NL876
Inspectie locatie : Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Inspectie datum: 13.10.2023
Kenteken: RN-043-T

Voertuiggegevens

Citroen C4 Grand Picasso;Multi Purpose Vehicle (M.P.V.);Petrol;Manual;White

| | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| VIN: | VF73AHNYMHJ913669 | Kilometers gelezen: | 161179 km |
| Eerste registratie / : | 03.01.2018 / 0 | Inspectie Datum / -plaats: | 13.10.2023 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE |
| Soort voertuig: | Auto | Type voertuig: | Grijskenteken |
| HSN/TSN: | | Auto Rookvrij: | Ja |
| Staat buiten: | 3 - Gemiddeld | Toestand Interieur: | 3 - Gemiddeld |

Schadebeoordeling



- 1.) Dak | Hagelschade
- 2.) Achterbumper | Deuk/deuken
- 3.) Zijwand - achter - rechts | Deuk/deuken
- 4.) Voorbumper | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:

Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: in orde; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;




Schade foto's



1. Dak
Hagelschade - Herstellen zonder spuiten



1. Dak
Hagelschade - Herstellen zonder spuiten



1. Dak
Hagelschade - Herstellen zonder spuiten



2. Achterbumper
Deuk/deuken - Spot Repair/Deelreparatie



2. Achterbumper
Deuk/deuken - Spot Repair/Deelreparatie



2. Achterbumper
Deuk/deuken - Spot Repair/Deelreparatie




2. Achterbumper
Deuk/deuken - Spot Repair/Deelreparatie



3. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



3. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



3. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen

Gebruikssporen



1. Voorbumper
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. Voorbumper
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole




Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten











Andere

Algemeen examen

| | |
|------------------|--|
| Proefrit: | Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd. |
|------------------|--|

Overzicht van technisch onderzoek

| | | | | |
|----------------------------|---------|---|---------------------|---|
| Olieverlies: | in orde |  | | |
| Remsysteem: | in orde |  | Koppeling: | in orde  |
| Draaiende motor: | in orde |  | Schokbreker: | in orde  |
| Proefrit: | In orde |  | Transmissie: | in orde  |
| Dashboardoverzicht: | in orde |  | | |

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.