

## Inname rapport


**Order Nummer:** 0000000751638-NL876  
**Inspectie locatie:** Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE  
**Inspectie datum:** 11.04.2024  
**Kenteken:** VZ-733-N

### Voertuiggegevens

#### Renault Traffic GB;Bestelauto;Diesel;Manual;Off White

VIN:	<b>VF1FL000756065495</b>	Kilometers gelezen:	<b>157080 km</b>
Eerste registratie / :	<b>21.09.2016 / 0</b>	Inspectie Datum / -plaats:	<b>11.04.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE</b>
Soort voertuig:	<b>Bedrijfswagen</b>	Type voertuig:	<b>busje</b>
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	<b>Ja</b>
Staat buiten:	<b>2 - Goed</b>	Toestand Interieur:	<b>2 - Goed</b>

### Schadebeoordeling



- 1.) Achterbumper | Breuk / barst / scheur
- 2.) Portier voor - rechts | Deuk/deuken
- 3.) Voorscherm - rechts | Deuk/deuken
- 4.) Voorbumper | Schaafplek
- 5.) Stoel - voor - links: zitting | Beschadigd
- 6.) portiervoor links | Beschadigd
- 7.) diverse | Gebruikssporen
- 8.) raam mechanisme defect | Beschadigd

#### commentaar/verwijzing:

Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: in orde; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

 **CAR CONTROL CENTRE**

Schade foto's



1. Achterbumper  
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen




1. Achterbumper  
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



1. Achterbumper  
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



1. Achterbumper  
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



1. Achterbumper  
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



1. Achterbumper  
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



1. Achterbumper  
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



1. Achterbumper  
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen




1. Achterbumper  
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



2. Portier voor - rechts  
Deuk/deuken - Herstellen






2. Portier voor - rechts  
Deuk/deuken - Herstellen



2. Portier voor - rechts  
Deuk/deuken - Herstellen



3. Voorscherm - rechts  
Deuk/deuken - Herstellen



3. Voorscherm - rechts  
Deuk/deuken - Herstellen




3. Voorscherm - rechts  
Deuk/deuken - Herstellen



4. Voorbumper  
Schaafplek - Vernieuwen





4. Voorbumper  
Schaafplek - Vernieuwen



4. Voorbumper  
Schaafplek - Vernieuwen



4. Voorbumper  
Schaafplek - Vernieuwen



4. Voorbumper  
Schaafplek - Vernieuwen



4. Voorbumper  
Schaafplek - Vernieuwen



4. Voorbumper  
Schaafplek - Vernieuwen





4. Voorbumper  
Schaafplek - Vernieuwen



4. Voorbumper  
Schaafplek - Vernieuwen



5. Stoel - voor - links: zitting  
Beschadigd - Vernieuwen



5. Stoel - voor - links: zitting  
Beschadigd - Vernieuwen



6. portier voor links  
Beschadigd - Vernieuwen



6. portier voor links  
Beschadigd - Vernieuwen



6. portier voor links  
**Beschadigd - Vernieuwen**



6. portier voor links  
**Beschadigd - Vernieuwen**



6. portier voor links  
**Beschadigd - Vernieuwen**



6. portier voor links  
**Beschadigd - Vernieuwen**



6. portier voor links  
**Beschadigd - Vernieuwen**



6. portier voor links  
**Beschadigd - Vernieuwen**





6. portier voor links  
**Beschadigd - Vernieuwen**



6. portier voor links  
**Beschadigd - Vernieuwen**



6. portier voor links  
**Beschadigd - Vernieuwen**



6. portier voor links  
**Beschadigd - Vernieuwen**




7. raam mechanisme defect  
**Beschadigd - Vernieuwen**



7. raam mechanisme defect  
**Beschadigd - Vernieuwen**

**Gebruikssporen**



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**




1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**







1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar




1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar




1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur





Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole




Navigatie of radio



Versnellingspook





Documenten



Andere











Andere

### Algemeen examen

<b>Proefrit:</b>	<b>Uitgevoerd beperkte</b> Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

### Overzicht van technisch onderzoek

<b>Olieverlies:</b>	in orde			
<b>Remsysteem:</b>	in orde		<b>Koppeling:</b>	in orde 
<b>Draaiende motor:</b>	in orde		<b>Schokbreker:</b>	in orde 
<b>Proefrit:</b>	In orde		<b>Transmissie:</b>	in orde 
<b>Dashboardoverzicht:</b>	in orde			

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.