

## Inname rapport


**Order Nummer:** 0000000755373-NL870  
**Inspectie locatie:** Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE  
**Inspectie datum:** 11.04.2024  
**Kenteken:** V-111-KX

### Voertuiggegevens

#### Opel Vivaro GB;Bestelauto;Diesel;Manual;Grey

|                        |                          |                            |   |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| VIN:                   | <b>W0VF7D608JV611750</b> | Kilometers gelezen:        | <b>115999 km</b>                                    |
| Eerste registratie / : | <b>08.01.2018 / 0</b>    | Inspectie Datum / -plaats: | <b>11.04.2024 Veluwezoom 4 ,<br/>1327 AG ALMERE</b> |
| Soort voertuig:        | <b>Bedrijfswagen</b>     | Type voertuig:             | <b>busje</b>  |
| HSN/TSN:               |                          | Auto Rookvrij:             | <b>Ja</b>   |
| Staat buiten:          | <b>4 - matig</b>         | Toestand Interieur:        | <b>3 - Gemiddeld</b>                                |

### Schadebeoordeling



- 1.) Dak | Deuk/deuken
- 2.) Zijwand - achter - Links | Deuk/deuken
- 3.) Voorbumper | Krassen
- 4.) Motorkap | Deuk/deuken
- 5.) bestuurdersstoel | Breuk / barst / scheur
- 6.) diverse | Gebruikssporen

#### commentaar/verwijzing:

Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: in orde; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

Foto rapportage



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur





Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten




Andere



Andere



1. Dak  
Deuk/deuken




1. Dak  
Deuk/deuken



1. Dak  
Deuk/deuken






1. Dak  
Deuk/deuken



2. Zijwand - achter - Links  
Deuk/deuken



2. Zijwand - achter - Links  
Deuk/deuken



3. Voorbumper  
Krassen




3. Voorbumper  
Krassen



3. Voorbumper  
Krassen



4. Motorkap  
Deuk/deuken




4. Motorkap  
Deuk/deuken



5. bestuurdersstoel  
Breuk / barst / scheur



5. bestuurdersstoel  
Breuk / barst / scheur



6. diverse  
Gebruikssporen



6. diverse  
Gebruikssporen







6. diverse  
**Gebruikssporen**




6. diverse  
**Gebruikssporen**



6. diverse  
**Gebruikssporen**



6. diverse  
**Gebruikssporen**



6. diverse  
**Gebruikssporen**



6. diverse  
**Gebruikssporen**

## Algehele staat: ★★★★★

### Technische staat

|                 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |                 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Motor           |       |       | ✓     |       |       |       | Gebruikte staat |
| Versnellingsbak |       |       | ✓     |       |       |       | Gebruikte staat |
| Koppeling       |       |       | ✓     |       |       |       | Gebruikte staat |
| Remsysteem      |       |       | ✓     |       |       |       | Gebruikte staat |
| Uitlaatsysteem  |       |       | ✓     |       |       |       | Gebruikte staat |
| Olieverlies     |       |       | ✓     |       |       |       | Gebruikte staat |

### Toestand Exterieur

|             | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |                 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Carrosserie |       |       |       | ✓     |       |       | Gebruikte staat |
| Lakwerk     |       |       |       | ✓     |       |       | Gebruikte staat |
| Banden      |       |       | ✓     |       |       |       | Gebruikte staat |
| Velgen      |       |       | ✓     |       |       |       | Gebruikte staat |
| Beglazing   |       |       | ✓     |       |       |       | Gebruikte staat |

### Toestand Interieur

|                | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |                 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Hemelbekleding |       |       | ✓     |       |       |       | Gebruikte staat |
| Stoelvulling   |       |       | ✓     |       |       |       | Gebruikte staat |
| Vloerbekleding |       |       | ✓     |       |       |       | Gebruikte staat |
| Stoelbekleding |       |       |       | ✓     |       |       | Gebruikte staat |

### Legenda sorteren



| Notitie | Beschrijving                      | Definitie  |
|---------|-----------------------------------|--|
| ★★★★★   | Vlekkeloos                        | Geen mankementen, vervuilingen, beschadigingen of gebruikssporen qua uiterlijk en kwaliteit.   |
| ★★★★☆   | Goede conditie                    | Vrij van gebreken, maar met lichte gebruikssporen/vervuilingen, zoals bij normaal, normaal gebruik onvermijdelijk is.                  |
| ★★★☆☆   | Gebruikte staat                   | Met duidelijke gebruikssporen die opwerking/reiniging noodzakelijk maken.  |
| ★★★☆☆   | Gebruikte staat                   | Bovengemiddelde gebruikssporen die intensieve voorbereiding/reiniging noodzakelijk maken.  |
| ★★☆☆☆   | Staat die gerepareerd moet worden | Gebruikte staat met beschadigingen zoals brandgaten of vervuilingen die een intensieve, professionele bewerking en reparatie vereisen. |
| ☆☆☆☆☆   | Hernieuwbare staat                | Schade of vervuiling die vervanging noodzakelijk maakt.  |

| Algemeen examen  |  |
|------------------|--|
| <b>Proefrit:</b> | <b>Uitgevoerd beperkte</b><br>Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd. |

| Overzicht van technisch onderzoek |         |   |                               |
|-----------------------------------|---------|---|-------------------------------|
| <b>Olieverlies:</b>               | in orde | ✓ |                               |
| <b>Remsysteem:</b>                | in orde | ✓ | <b>Koppeling:</b> in orde ✓   |
| <b>Draaiende motor:</b>           | in orde | ✓ | <b>Schokbreker:</b> in orde ✓ |
| <b>Proefrit:</b>                  | In orde | ✓ | <b>Transmissie:</b> in orde ✓ |
| <b>Dashboardoverzicht:</b>        | in orde | ✓ |                               |

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.