

Inname rapport


Order Nummer: 0000000759613-NL876
Inspectie locatie: Veluwezoom 4 , 1327 AG Almere
Inspectie datum: 23.04.2024
Kenteken: V-041-PJ

Voertuiggegevens

Ford Transit

VIN:	WF0SXXWPGSJL75078	Kilometers gelezen:	223283 km
Eerste registratie / :	25.05.2018 / 0	Inspectie Datum / -plaats:	23.04.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG Almere
Soort voertuig:	Bedrijfswagen	Type voertuig:	koffer
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	Ja
Staat buiten:	3 - Gemiddeld	Toestand Interieur:	3 - Gemiddeld

Schadebeoordeling



- 1.) Achterruit | Breuk / barst / scheur
- 2.) Portier voor - rechts | Deuk/deuken
- 3.) Voorbumper | Schaafplek
- 4.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:


Olieverlies: niet mogelijk; Dashboardoverzicht: niet mogelijk; Remsysteem: niet mogelijk; Koppeling: niet mogelijk; Draaiende motor: niet mogelijk; Schokbreker: niet mogelijk; Proefrit: In orde; Transmissie: niet mogelijk;



Schade foto's



1. Achterruit
Breuk / barst / scheur - Aanvaardbaar



1. Achterruit
Breuk / barst / scheur - Aanvaardbaar



1. Achterruit
Breuk / barst / scheur - Aanvaardbaar



1. Achterruit
Breuk / barst / scheur - Aanvaardbaar



2. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Aanvaardbaar



2. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Aanvaardbaar



2. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Aanvaardbaar



2. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Aanvaardbaar



2. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Aanvaardbaar



2. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Aanvaardbaar



2. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Aanvaardbaar



2. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Aanvaardbaar



2. Portier voor - rechts
Deuk/deuken - Aanvaardbaar



3. Voorbumper
Schaafplek - Aanvaardbaar



3. Voorbumper
Schaafplek - Aanvaardbaar



3. Voorbumper
Schaafplek - Aanvaardbaar

Gebruikssporen



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten











Andere

Algemeen examen

Proefrit:	niet mogelijk Het kon niet proefrit van het voertuig worden uitgevoerd tijdens de tour .
------------------	--

Overzicht van technisch onderzoek

Olieverlies:	niet mogelijk			
Remsysteem:	niet mogelijk		Koppeling:	niet mogelijk 
Draaiende motor:	niet mogelijk		Schokbreker:	niet mogelijk 
Proefrit:	In orde		Transmissie:	niet mogelijk 
Dashboardoverzicht:	niet mogelijk			

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.