

## Inname rapport


Order Nummer: 0000000762262-NL876  
 Inspectie locatie: Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE  
 Inspectie datum: 13.05.2024  
 Kenteken: XR-282-Z

### Voertuiggegevens

#### Peugeot 3008;Terreinwagen;Petrol;Automatic;Black

|                        |                   |                            |                                          |
|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| VIN:                   | VF3MRHNSRKS109330 | Kilometers gelezen:        | 202410 km                                |
| Eerste registratie / : | 09.03.2019 / 0    | Inspectie Datum / -plaats: | 13.05.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE |
| Soort voertuig:        | Auto              | Type voertuig:             | SUV/Pickup                               |
| HSN/TSN:               |                   | Auto Rookvrij:             | Nee                                      |
| Staat buiten:          | 2 - Goed          | Toestand Interieur:        | 2 - Goed                                 |

### Schadebeoordeling




- 1.) Zijwand - achter - rechts | Deuk/deuken
- 2.) Voorbumper | Schaafplek
- 3.) diverse interieurdelen | Brandgat
- 4.) diverse | Gebruikssporen

#### commentaar/verwijzing:


Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: Niet beschikbaar; Draaiende motor: in orde;  
 Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;




Schade foto's



1. Zijwand - achter - rechts  
Deuk/deuken - Herstellen



1. Zijwand - achter - rechts  
Deuk/deuken - Herstellen



1. Zijwand - achter - rechts  
Deuk/deuken - Herstellen



1. Zijwand - achter - rechts  
Deuk/deuken - Herstellen





2. Voorbumper  
**Schaafplek - Vernieuwen**



2. Voorbumper  
**Schaafplek - Vernieuwen**



2. Voorbumper  
**Schaafplek - Vernieuwen**



2. Voorbumper  
**Schaafplek - Vernieuwen**



3. diverse interieurdelen  
**Brandgat - Vernieuwen**



3. diverse interieurdelen  
**Brandgat - Vernieuwen**



3. diverse interieurdelen  
**Brandgat - Vernieuwen**

## Gebruikssporen



1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar





1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar




1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse  
Gebruikssporen - Aanvaardbaar





1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



## Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur





Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten



Andere



Andere



## Algemeen examen

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proefrit:</b> | <b>Uitgevoerd beperkte</b><br>Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Overzicht van technisch onderzoek

|                            |         |                                                                                   |                     |                                                                                                      |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Olieverlies:</b>        | in orde |  |                     |                                                                                                      |
| <b>Remsysteem:</b>         | in orde |  | <b>Koppeling:</b>   | Niet beschikbaar  |
| <b>Draaiende motor:</b>    | in orde |  | <b>Schokbreker:</b> | in orde           |
| <b>Proefrit:</b>           | In orde |  | <b>Transmissie:</b> | in orde           |
| <b>Dashboardoverzicht:</b> | in orde |  |                     |                                                                                                      |

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.