

# Algemene conditie: "Score 4,0"

## Inname rapport compact

Rapport nummer: 0000000709064-NL171  
 Inspectie plaats: ALMERE  
 Bezichtigingdatum: 10.09.2020  
 Vlag : GN-625-K

**Skoda Octavia Combi;Hatchback;Diesel;Manual;Blue**

Eerste registratie: 10.07.2015      Kilometerstand afgelezen: 189667



| Toestand - Techniek |         |
|---------------------|---------|
| Koppeling           | in orde |
| Instrumentenpaneel  | in orde |
| Motor               | in orde |
| Veersysteem         | in orde |
| Transmissie         | in orde |

| Grading - Techniek |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
|                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Grading - Buitenzijde |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
|                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Grading - binnen |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|
|                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| * Legenda beoordeling |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| Score                 | beschrijving    | definitie  |
| Score 1               | Zonder gebreken | Geen gebreken, vuil, beschadigingen of tekenen van gebruik in termen van uiterlijk en textuur.                           |
| Score 2               | Goed            | Zonder gebreken, maar met lichte tekenen van slijtage / vuil   |
| Score 3               | Gebruikt        | Met aanzienlijke gebruikssporen die een voorbereiding / reiniging noodzakelijk maken.                                    |
| Score 4               | Goed gebruikt   | Bovengemiddelde tekenen van slijtage die intensieve behandeling / reiniging noodzakelijk maken                           |
| Score 5               | Reparatie nodig | Gebruikte staat met schade zoals brandgaten of vuil dat een intensieve, professionele voorbereiding en reparatie vereist |

