

Algemene conditie: "Score 4,0"

Inname rapport compact

Rapport nummer: 0000000713653-NL171
 Inspectie plaats: ALMERE
 Bezichtigingdatum: 14.09.2020
 Vlag : HS-456-H

Peugeot 308 SW;Hatchback;Diesel;Manual;Grey

Eerste registratie: 23.12.2015 Kilometerstand afgelezen: 167925



| Toestand - Techniek | |
|---------------------|---------|
| Koppeling | in orde |
| Instrumentenpaneel | in orde |
| Motor | in orde |
| Veersysteem | in orde |
| Transmissie | in orde |

| Grading - Techniek | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Grading - Buitenzijde | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Grading - binnen | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| * Legenda beoordeling | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Score | beschrijving | definitie |
| Score 1 | Zonder gebreken | Geen gebreken, vuil, beschadigingen of tekenen van gebruik in termen van uiterlijk en textuur. |
| Score 2 | Goed | Zonder gebreken, maar met lichte tekenen van slijtage / vuil |
| Score 3 | Gebruikt | Met aanzienlijke gebruikssporen die een voorbereiding / reiniging noodzakelijk maken. |
| Score 4 | Goed gebruikt | Bovengemiddelde tekenen van slijtage die intensieve behandeling / reiniging noodzakelijk maken |
| Score 5 | Reparatie nodig | Gebruikte staat met schade zoals brandgaten of vuil dat een intensieve, professionele voorbereiding en reparatie vereist |

