


# Algemene conditie: "Score 4,0"

## Inname rapport compact

Rapport nummer: 0000000713724-NL171  
 Inspectie plaats: ALMERE  
 Bezichtigingdatum: 14.09.2020  
 Vlag : NB-050-H

**Skoda Octavia Combi;Hatchback;Petrol;Automatic;**

Eerste registratie: 30.12.2016 Kilometerstand afgelezen: 185135



| Toestand - Techniek |         |
|---------------------|---------|
| Koppeling           | in orde |
| Instrumentenpaneel  | in orde |
| Motor               | in orde |
| Veersysteem         | in orde |
| Transmissie         | in orde |

| Grading - Techniek |
|--------------------|
| 1 2 3 4 5 6        |

| Grading - Buitenzijde |
|-----------------------|
| 1 2 3 4 5 6           |

| Grading - binnen |
|------------------|
| 1 2 3 4 5 6      |

| * Legenda beoordeling |                 |                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Score                 | beschrijving    | definitie                                                                                                                |
| Score 1               | Zonder gebreken | Geen gebreken, vuil, beschadigingen of tekenen van gebruik in termen van uiterlijk en textuur.                           |
| Score 2               | Goed            | Zonder gebreken, maar met lichte tekenen van slijtage / vuil                                                             |
| Score 3               | Gebruikt        | Met aanzienlijke gebruikssporen die een voorbereiding / reiniging noodzakelijk maken.                                    |
| Score 4               | Goed gebruikt   | Bovengemiddelde tekenen van slijtage die intensieve behandeling / reiniging noodzakelijk maken                           |
| Score 5               | Reparatie nodig | Gebruikte staat met schade zoals brandgaten of vuil dat een intensieve, professionele voorbereiding en reparatie vereist |

|         |                  |                                                       |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Score 6 | Vervanging nodig | Schade of vuil dat een vervanging noodzakelijk maakt. |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------|

| Algemene controle                |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proefrit:</b>                 | <b>Beperkt Uitgevoerd</b><br>Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd. |
| <b>Opmerking:</b>                |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opmerking verkeersveilig:</b> |                                                                                                                                                                                                  |

| Overzicht uitgevoerd technologie audit |                                                                                    |         |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vloeistof lekkage :</b>             |   | in orde |                                                                                                                 |
| <b>Remssysteem:</b>                    |   | in orde | <b>Koppeling:</b>  in orde   |
| <b>Motor:</b>                          |   | in orde | <b>Veersysteem:</b>  in orde |
| <b>Stuurinrichting:</b>                |   | in orde | <b>Transmissie:</b>  in orde |
| <b>Instrumentenpaneel:</b>             |  | in orde |                                                                                                                 |

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.