Rapport nummer:	0000000743832-NL170
Inspectie plaats:	ALMERE
Bezichtigingdatum:	31.12.2020
Vlag :	NN-561-F

gegevens van het voertuig

BMW X5;Terreinwagen;Diesel;Automatic;

VIN:	**WBAKS410X00R94825**	Kilometerstand afgelezen:	**96618 km**
Eerste registratie / Bouwjaar:	**13.03.2017 / 0**	Bezichtigingdatum / -plaats:	**31.12.2020 ALMERE**
Voertuig type:		Voertuig type:	
HSN/TSN:	**null//null**	Auto rookvrij:	**ja**
Conditie exterieur:	**2 - Toestand goed**	Conditie interieur:	**2 - Toestand goed**

Raming van de schade



1.) Voorspoiler | Schaafplek

2.) Diverse | Gebruikssporen

commentaar/Opmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: in orde; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 2 - Toestand goed;

powered by

CAR CONTROL CENTRE

Hüsges Group® The Experts

fotografisch verslag

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter

Interieur

Kofferbak

Instrumentenpaneel

Kilometerstand

Middenconsole

Andere

Andere

Andere

Andere

Andere

Andere

Andere

Andere

Transmissie



Interieur achter

Navigatie of radio

Document

1. Voorspoiler

Schaafplek

1. Voorspoiler

Schaafplek

2. Diverse

Gebruikssporen

2. Diverse

Gebruikssporen

2. Diverse

Gebruikssporen

2. Diverse

Gebruikssporen

2. Diverse

Gebruikssporen

2. Diverse

Gebruikssporen

2. Diverse

Gebruikssporen

2. Diverse

Gebruikssporen

2. Diverse

Gebruikssporen

2. Diverse

Gebruikssporen

Algemene conditie: "Score 4,0"

BMW X5;Terreinwagen;Diesel;Automatic;

Eerste registratie:	13.03.2017	Kilometerstand afgelezen:	96618

Conditie - gemiddeld cijfer

4,0

1 2 3 4 5 6

Toestand - Techniek

Koppeling	**in orde**
Instrumentenpaneel	**in orde**
Motor	**in orde**
Veersysteem	**in orde**
Transmissie	**in orde**

Grading - Techniek

1 2 3 4 5 6

Grading - Buitenzijde

1 2 3 4 5 6

Grading - binnen

1 2 3 4 5 6

* Legenda beoordeling

Score	**beschrijving**	**definitie**
Score 1	Zonder gebreken	Geen gebreken, vuil, beschadigingen of tekenen van gebruik in termen van uiterlijk en textuur.
Score 2	Goed	Zonder gebreken, maar met lichte tekenen van slijtage / vuil
Score 3	Gebruikt	Met aanzienlijke gebruikssporen die een voorbereiding / reiniging noodzakelijk maken.
Score 4	Goed gebruikt	Bovengemiddelde tekenen van slijtage die intensieve behandeling / reiniging noodzakelijk maken
Score 5	Reparatie nodig	Gebruikte staat met schade zoals brandgaten of vuil dat een intensieve, professionele voorbereiding en reparatie vereist
Score 6	Vervanging nodig	Schade of vuil dat een vervanging noodzakelijk maakt.

Algemene controle

Proefrit:	**Beperkt Uitgevoerd** Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht uitgevoerd technologie audit			
Vloeistof lekkage :	✔ in orde		
Remssysteem:	✔ in orde	**Koppeling:**	✔ in orde
Motor:	✔ in orde	**Veersysteem:**	✔ in orde
Stuurinrichting:	✔ in orde	**Transmissie:**	✔ in orde
Instrumentenpaneel:	✔ in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.