



Fiat Doblo: VT512L

Chassisnummer:	ZFA26300006B96552	Versie:	Doblo Cargo 1.3 MJ 66kW SX
1ste tenaamstelling:	18/02/2016	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	91895	Kilowatt:	66
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Staal
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	880
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	3		
Aantal hoofdsteunen	3		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	1	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	1	Parkeersensoren A
Navigatiesysteem		Schuifdeur R
GPS opslag		
GPS opslag	HD	
Airco handmatig		
Elect. ramen V		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

185/65/15/92 T				
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 4,6 mm	V R	Goodyear: 4,6 mm
	A L	Pirelli: 6,4 mm	A R	Pirelli: 4,6 mm
Bandenprofiel diepte V L				4,6
Bandenprofiel diepte V R				4,6
Bandenprofiel diepte A L				6,4
Bandenprofiel diepte A R				4,6
Bandenmaat V L				185/65 R 15 92 T
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				259
Bandenmerk A				264

Hulpmateriaal

Reservevel	Ja
Aantal laadkabels (normaal)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Contactsleutel, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Carrosserie, Chemische schade, Polijsten



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Instructieboek, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display