



Opel Vivaro: VX023H

Chassisnummer:	W0L2F7118GV639351	Versie:	Vivaro 1.6CDTI BiTurbo ecoFLEX 88kW L2H1 Edition GB 350/2900
1ste tenaamstelling:	13/06/2016	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	218651	Kilowatt:	88
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Wit
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor	Type velgen	Staal
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	912
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	3		
Aantal hoofdsteunen	3		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Parkeersensoren A
Airco handmatig		Schuifdeur R
Elect. ramen V		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

205/65/16/99 T				
Zomerbanden:	V L	Continental: 4 mm	V R	Continental: 4 mm
	A L	Continental: 6,5 mm	A R	Continental: 7 mm
Bandenprofiel diepte V L				4
Bandenprofiel diepte V R				4
Bandenprofiel diepte A L				6,5
Bandenprofiel diepte A R				7
Bandenmaat V L				205/65 R 16 99 T
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				256
Bandenmerk A				256

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Scherf A L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Schuifdeur R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), Vervangen



Interieur, Vuil, Reinigen



Bumper A M deel, Kras(sen), Vervangen



Kofferklep slot, Vervormd / Geforceerd, Vervangen



Scherf A R, Kras(sen), Polijsten



Achterdeur L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Parkeersensor A, Kras(sen), Vervangen



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen



Voerwiel, Rest, Vervangen

