



## Honda HR-V: KV232R

Chassisnummer:	<b>3HGRU8730GM407299</b>	Versie:	<b>HR-V 1.6 i-DTEC 88kW Comfort</b>
1ste tenaamstelling:	<b>27/12/2016</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>167054</b>	Kilowatt:	<b>88</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>377</b>
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Ja</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Middenarmsteun
Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Trekhaak
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtageniveau

215/60/16/95 V				
Zomerbanden:	V L	<b>Bridgestone: 4 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 3,6 mm</b>
	A L	<b>Continental: 5 mm</b>	A R	<b>Continental: 4,2 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>4</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>3,6</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>5</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>4,2</b>
Bandenmaat V L				<b>215/60 R 16 95 V</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>255</b>
Bandenmerk A				<b>256</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Carrosserie, Kras(sen), Polijsten





Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deurbekleding V L, Verbrand, Smartrepair



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren

