



## Volkswagen Tiguan: KZ245B

Chassisnummer:	<b>WVGZZZ5NZHW354148</b>	Versie:	<b>Tiguan 2.0 TDI 110kW Connected Series</b>
1ste tenaamstelling:	<b>17/01/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>198754</b>	Kilowatt:	<b>110</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Bruin</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>31</b>
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Middenarmsteun
Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		Parkeersensoren V
Climate control		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		Trekhaak
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

215/65/17/99 V				
Zomerbanden:	V L	Pirelli: 3,5 mm	V R	Pirelli: 4 mm
	A L	Pirelli: 4,7 mm	A R	Pirelli: 4,7 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>3,5</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>4</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>4,7</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>4,7</b>
Bandenmaat V L				<b>215/65 R 17 99 V</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>264</b>
Bandenmerk A				<b>264</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Dashboard, Kras(sen), Vervangen



Dak, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



Bumper A bekleding, Kras(sen), Vervangen



Deur V L, Deuk(en), Uitdeuken zonder Spuiten



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Interieur, Vlek, Reinigen



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

