



## Volkswagen Touran: NH432N

Chassisnummer:	<b>VVGZZZ1TZW068150</b>	Versie:	<b>Touran 1.6 TDI SCR BMT 85kW Connected Series DSG</b>
1ste tenaamstelling:	<b>17/02/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>166277</b>	Kilowatt:	<b>85</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zilver</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>900</b>
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Stoelbekleding Alcantara
Radio CD		Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

205/60/16/96 H				
Winterbanden:	V L	Continental: 4,2 mm	V R	Continental: 5,3 mm
	A L	Continental: 5,3 mm	A R	Continental: 7,7 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>4,2</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>5,3</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>5,3</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>7,7</b>
Bandenmaat V L				<b>205/60 R 16 96 H</b>
Type band V				<b>Winter</b>
Bandenmerk V				<b>256</b>
Bandenmerk A				<b>256</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Dak, Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)



## Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Kofferklep, Niet origineel, Ontstickeren



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Hemelbekleding, Gat, Smartrepair

