



## Peugeot 308: HR211L

Chassisnummer:	<b>VF3LCBZHFS283590</b>	Versie:	<b>308 (Alpha Selectie) 1.6 BlueHDI 88kW Blue Lease Exe.Pack SW</b>
1ste tenaamstelling:	<b>28/12/2015</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>166794</b>	Kilowatt:	<b>88</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie:	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b>	Type lak:	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats:	<b>508</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zitplaatsen:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Type velgen:	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig:	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>1</b>	Dak panoramisch
Radio CD		Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren V
GPS opslag	<b>HD</b>	Parkeersensoren A
Climate control		Trekhaak afneembaar
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

205/55/16/91 V				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 6 mm	V R	Michelin: 5 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 4 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>6</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>5</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>5</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>4</b>
Bandenmaat V L				<b>205/55 R 16 91 V</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>261</b>
Bandenmerk A				<b>261</b>

## Hulpmateriaal

Noodwiel	<b>Ja</b>
Aantal laadkabels (normaal)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

Deur A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

