



## Renault Kadjar: SX770P

|                           |                                       |                   |   |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| Chassisnummer:            | <b>VF1RFE00960944616</b>              | Versie:           | <b>Kadjar 1.5 energy dCi 81kW Bose NEDC</b> |
| 1ste tenaamstelling:      | <b>28/06/2018</b>                     | Fiscale PK:       |   |
| Inspectie kilometerstand: | <b>83235</b>                          | Kilowatt:         | <b>81</b>                                   |
| Carrosserie uitvoering:   |                                       | Kleur carrosserie | <b>Rood</b>                                 |
| Versnellingsbak:          | <b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b> | Type lak          | <b>Metallic</b>                             |
| Transmissie:              | <b>Voor</b>                           | Type velgen       | <b>Aluminium</b>                            |
| Brandstof:                | <b>Diesel</b>                         | Parkeerplaats     | <b>606</b>                                  |
| Aantal deuren             | <b>5</b>                              |                   |   |
| Aantal zitplaatsen        | <b>5</b>                              |                   |   |
| Aantal hoofdsteunen       | <b>5</b>                              |                   |   |
| Type velgen               | <b>Aluminium</b>                      |                   |   |
| Onderhoud nodig           | <b>Nee</b>                            |                   |   |

## Opties

|                              |           |                           |
|------------------------------|-----------|---------------------------|
| Totaal aantal sleutels       | <b>2</b>  | Carkit                    |
| Aantal sleutels afstandsbed. | <b>2</b>  | Middenarmsteun            |
| Navigatiesysteem             |           | Hoedenplank/rolhoes       |
| GPS opslag                   | <b>HD</b> | Xenon / LED verlichting   |
| GPS opslag                   |           | Parkeersensoren V         |
| Climate control              |           | Parkeersensoren A         |
| Elect. ramen V               |           | Trekhaak                  |
| Elect. ramen A               |           | Stoelbekleding kunstleder |
| Radio multimedia             |           |                           |

## Slijtagniveau

| 225/45/19/96 W           |     |                          |     |                          |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| Zomerbanden:             | V L | <b>Bridgestone: 4 mm</b> | V R | <b>Bridgestone: 4 mm</b> |
|                          | A L | <b>Continental: 5 mm</b> | A R | <b>Continental: 5 mm</b> |
| Bandenprofiel diepte V L |     |                          |     | <b>4</b>                 |
| Bandenprofiel diepte V R |     |                          |     | <b>4</b>                 |
| Bandenprofiel diepte A L |     |                          |     | <b>5</b>                 |
| Bandenprofiel diepte A R |     |                          |     | <b>5</b>                 |
| Bandenmaat V L           |     |                          |     | <b>225/45 R 19 96 W</b>  |
| Type band V              |     |                          |     | <b>Zomer</b>             |
| Bandenmerk V             |     |                          |     | <b>255</b>               |
| Bandenmerk A             |     |                          |     | <b>256</b>               |


## Hulpmateriaal

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Aantal laadkabels (normaal)   | <b>0</b> |
| Aantal laadkabels (snelladen) | <b>0</b> |

Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



Kofferklep, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

