



Opel Astra: KR740K

Chassisnummer:	W0LBE8EG5H8020819	Versie:	Astra 1.6 CDTI 100kW S/S Innovation Sports Tourer
1ste tenaamstelling:	9/11/2016	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	142715	Kilowatt:	100
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Bruin
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	1074
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren V
GPS opslag	HD	Parkeersensoren A
Climate control		Stoelbekleding kunstleder
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtagniveau

225/40/18/92 W				
Winterbanden:	V L	Vredestein: 5 mm	V R	Vredestein: 5 mm
	A L	Goodyear: 7 mm	A R	Goodyear: 7 mm
Bandenprofiel diepte V L				5
Bandenprofiel diepte V R				5
Bandenprofiel diepte A L				7
Bandenprofiel diepte A R				7
Bandenmaat V L				225/40 R 18 92 W
Type band V				Winter
Bandenmerk V				2480
Bandenmerk A				259

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Deur A R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Kofferklep spoiler, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

