



Volkswagen Polo: HR813Z

Chassisnummer:	VWVZZZ6RZGY159333	Versie:	Polo 1.0 TSI 70kW BlueMotion Edition 7-DSG
1ste tenaamstelling:	22/12/2015	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	82052	Kilowatt:	70
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	1154
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Ja		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		Parkeersensoren V
Climate control		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtagniveau

185/60/15/84 T				
Winterbanden:	V L	Continental: 5,5 mm	V R	Continental: 5 mm
	A L	Continental: 7 mm	A R	Continental: 6 mm
Bandenprofiel diepte V L				5,5
Bandenprofiel diepte V R				5
Bandenprofiel diepte A L				7
Bandenprofiel diepte A R				6
Bandenmaat V L				185/60 R 15 84 T
Type band V				Winter
Bandenmerk V				256
Bandenmerk A				256

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)

