



## Opel Insignia: RH138Z

Chassisnummer:	<b>W0VZT8GF5J1053611</b>	Versie:	<b>Insignia Sports Tourer 1.6 CDTi EcoTEC 100kW S/S Bus.Ex. aut</b>
1ste tenaamstelling:	<b>1/12/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>150872</b>	Kilowatt:	<b>100</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie:	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak:	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats:	<b>598</b>
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zitplaatsen:	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>5</b>		
Type velgen:	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig:	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Stoelbekleding leder
Navigatiesysteem		Schuifdak elektrisch
GPS opslag	<b>HD</b>	Dak panoramisch
GPS opslag		Middenarmsteun
Climate control		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Parkeersensoren V
Elect. ramen A		Parkeersensoren A
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

215/55/17/98 V				
Winterbanden:	V L	<b>Continental: 5 mm</b>	V R	<b>Continental: 7,5 mm</b>
	A L	<b>Continental: 5 mm</b>	A R	<b>Continental: 4,5 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>5</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>7,5</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>5</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>4,5</b>
Bandenmaat V L				<b>215/55 R 17 98 V</b>
Type band V				<b>Winter</b>
Bandenmerk V				<b>256</b>
Bandenmerk A				<b>256</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

Deur V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en), Uitdeuken zonder Spuiten



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dakstijl R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Vloermatset, Gat, Vervangen



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Deuk(en), Uitdeuken zonder Spuiten

