



## Dacia Duster: J827DS

Chassisnummer:	<b>VF1HJD20065762548</b>	Versie:	<b>Duster 1.0 TCe 74kW 4x2 Comfort (NEDC)</b>
1ste tenaamstelling:	<b>9/07/2020</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>2592</b>	Kilowatt:	<b>74</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 5 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>476</b>
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Staal</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Hoedenplank/rolhoes
Airco handmatig		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

215/65/16/98 H				
Zomerbanden:	V L	Continental: 5,5 mm	V R	Continental: 5,5 mm
	A L	Continental: 5,6 mm	A R	Continental: 5,7 mm
Bandenprofiel diepte V L				5,5
Bandenprofiel diepte V R				5,5
Bandenprofiel diepte A L				5,6
Bandenprofiel diepte A R				5,7
Bandenmaat V L				215/65 R 16 98 H
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				256
Bandenmerk A				256

## Hulpmateriaal

Reservewiel	<b>Ja</b>
Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Scherf A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

