



Volvo V40: KT399H

Chassisnummer:	YV1MZ74L0H2126520	Versie:	V40 Cross Country D2 88kW Nordic+ geartronic
1ste tenaamstelling:	30/11/2016	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	111195	Kilowatt:	88
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Bruin
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	4 Wiel	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	839
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		Xenon / LED verlichting
Climate control		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		Trekhaak
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

205/60/16/96 H			
Winterbanden:	V L	Vredestein: 4,1 mm	V R
	A L	Vredestein: 3,1 mm	A R
Bandenprofiel diepte V L			4,1
Bandenprofiel diepte V R			4
Bandenprofiel diepte A L			3,1
Bandenprofiel diepte A R			4
Bandenmaat V L			205/60 R 16 96 H
Type band V			Winter
Bandenmerk V			2480
Bandenmerk A			2480

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A M deel, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Kofferklep spoiler, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Interieur, Vlek, Reinigen

