



Volkswagen Polo: ND281L

Chassisnummer:	WVWZZZ6RZHY131301	Versie:	Polo 1.2 TSI BMT 66kW Comfortline
1ste tenaamstelling:	30/12/2016	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	132172	Kilowatt:	66
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Staal
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	451
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		
GPS opslag		
GPS opslag	SD	
Airco handmatig		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

185/60/15/88 T				
Winterbanden:	V L	Bridgestone: 6,5 mm	V R	Bridgestone: 6,4 mm
	A L	Bridgestone: 6,6 mm	A R	Bridgestone: 5,9 mm
Bandenprofiel diepte V L		6,5		
Bandenprofiel diepte V R		6,4		
Bandenprofiel diepte A L		6,6		
Bandenprofiel diepte A R		5,9		
Bandenmaat V L		185/60 R 15 88 T		
Type band V		Winter		
Bandenmerk V		255		
Bandenmerk A		255		

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Motorkap, Kras(sen), Polijsten



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Deuk(en), Uitdeuken zonder Spuiten



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Kofferklep, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

