



BMW 520d: NZ150K

Chassisnummer:	WBAJC310X0G872024	Versie:	520dA 2.0 140kW Steptronic Edition
1ste tenaamstelling:	7/06/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	190478	Kilowatt:	140
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Achter	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	133
Aantal deuren	4		
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Stoelbekleding leder
Radio CD		Schuifdak elektrisch
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Climate control		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen V		Parkeersensoren V
Elect. ramen A		Parkeersensoren A
Radio multimedia		Trekhaak

Slijtageniveau

225/55/17/97 H				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 6,1 mm	V R	Bridgestone: 5 mm
	A L	Bridgestone: 6,1 mm	A R	Bridgestone: 7 mm
Bandenprofiel diepte V L				6,1
Bandenprofiel diepte V R				5
Bandenprofiel diepte A L				6,1
Bandenprofiel diepte A R				7
Bandenmaat V L				225/55 R 17 97 H
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				255
Bandenmerk A				255

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Bumper V R sierlijst, Kras(sen), Vervangen	



Bumper A M deel, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Stoelbekleding zitting VR, Versleten, Vervangen



Deurbekleding V L, Kras(sen), Vervangen



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Carrosserie, Lakdiktemeting, Aanvaardbaar



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Stoelbekleding zitting VL, Versleten, Vervangen



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deurbekleding A R, Kras(sen), Vervangen



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

